

依维柯价格 义乌依维柯 元龙汽车销售

产品名称	依维柯价格 义乌依维柯 元龙汽车销售
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车知识：

涡轮增压器确实比较“娇气”，除了机油量比普通自然吸气发动机大一些外，对油品的要求也更高。因为涡轮增压器的设计与自然吸气发动机不同，大部分量产车的涡轮都是采用浮动轴承，即完全靠机油来润滑，所以，选择优质的机油尤为重要，而劣质机油的粘稠度较高，流动性较差，无法较好地发挥作用。车主在这方面切勿因小失大，建议给车辆更换全合成机油，这种油品有良好的抗氧化性，抗磨性，耐高温性能，润滑和散热性更佳。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

1、发动机冷却液液面

等待发动机冷却后，检查冷却液的液面应处于满位和低位之间，如果不是，请立即添加蒸馏水、纯净水或冷冻液，添加后的液面高度不能超过满位。如发是冷却液短时间内迅速减少，应检查是否有泄漏或到专门汽车养护店检查。

2、轮胎

胎压直接关乎轮胎的安全性能，胎压的过高或者过低都会引起不好的结果，夏季气温高，胎压应该低一些，冬季气温低，胎压应该足一些。还有检查轮胎的龟裂情况，存在安全隐患时应及时更换轮胎，在选用新轮胎时，应与原轮胎型号一致。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

检查油、水

汽车的发动机、机油、冷却液、制动液在长途后可能损耗比较大，如有缺少要及时补充，检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。主要检查几大部件如发动机、变速箱、后桥等。机油过脏需要更换新机油和新滤芯。俗称刹车油的制动液也是很多人容易忽略的地方。记得检查是否缺液和是否需要更换。因为用过一段时间后，就会产生油泥等杂质，黏度增大，具体表现为感觉制动力不足。