

郑州台达伺服驱动器维修AL003报警维修免费检测

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 郑州台达伺服驱动器维修AL003报警维修免费检测 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

台达伺服出现AL001报警怎么维修1.驱动器输出短路

检查电机与驱动器接线状态或导线本体是否短路排除短路状态，并防止金属导体外露；2.电机接线异常

检查电机连接至驱动器的接线顺序根据说明书的配线顺序重新配线3.控制参数设定异常

设定值是否远大于出厂默认值 回复至原出厂默认值，再逐量修正4.控制命令设定异常

检查控制输入命令是否变动过于剧烈修正输入命5.IGBT 异常散热片温度异常 送回经销商或原厂检修

郑州明川设备自动化有限公司提供台达伺服出现AL001报警怎么维修,包括台达的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息。