

依维柯14座报价 元龙汽车 义乌依维柯

产品名称	依维柯14座报价 元龙汽车 义乌依维柯
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

元龙汽车为您介绍汽车保养知识：

爱车保养“三滤”先行“三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，是空气、机油和汽油必过的一个关卡，为发动机提供清洁的油气，从而对发动机起到保护作用，同时也提高了发动机的工作效率。

润滑系统的日常维护

机油并非多多益善，油底壳机油量应控制在油尺的上下刻度线内，不应过多或过少。如果机油过多，造成发动机各部位摩擦阻力增大，发动机功率损耗。而且过多的机油会蹿入燃烧室，发动机烧机油，机油消耗量明显增大，发动机内部积碳增多，甚至导致早燃、爆震、拉缸，严重损害发动机。反之，如果机油过少，发动机的一些部件无法得到足够的润滑，造成部件不正常的磨损。此外还要定期检查机油量以及机油品质，机油较稀或较稠都应该及时更换机油。

元龙汽车为您介绍汽车保养知识：

注意车内除湿除菌

雨后的空调出风往往会有霉变的味道，为了消除这种味道，有一个简便的方法，就是将空调的暖风开到最大，轮流使用各种出风模式，吹15分钟左右。空调工作时，出风口的温度可以达到40~50℃，因此可以将里面的潮热空气蒸发一下，清除霉变。在室内防潮方面，一遇天气放晴，打开四门车窗，让室内空气对流一番，被晒热的车身会很快地排除内部淤积的水汽。

注意雨刷的保养

对雨刷的检查保养要更加细致。驾驶员可以将雨刷开关置于各种速度位置处，注意一下雨刷在工作中是否有振动或有异响，检查不同速度下雨刷是否保持一定速度，观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在漏刮或者摆动不均匀的现象。这两种故障出现任何一种，都意味着雨刷叶片有损坏。此时可以将雨刷拉起来，用手指在橡胶雨刷叶片上摸一摸，检查是否有损坏及弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹，就应及时更换。

【依维柯价格多少】元龙汽车为您介绍汽车保养知识：

防缺水：到了炎热的夏季，水箱内的水蒸发的非常快。在行车时需要时刻注意水温表，检查冷却水量。当发现缺水时需要立即停车，但不要立刻加水，应该等到运转降温后再补充水。并且不要立马打开散热器盖，避免烫伤。

检查刹车系统：夏季不仅烈日当空，无比炎热，还是个多雨的季节，下雨后路面的潮湿会导致轮胎与地面的摩擦系数降低，尤其是在轮胎花纹内有积水时，摩擦系数更低。因此在路面上很容易打滑，发生事故。这时就需要一个良好的刹车系统来阻止事故的发生。并且车主们都需要时常检查一下刹车系统，做到有备无患。