

水质在线分析仪消解配件厂家定制石英消解管反应池等

产品名称	水质在线分析仪消解配件厂家定制石英消解管反应池等
公司名称	东海县久科石英制品有限公司
价格	88.88/个
规格参数	中宏奇慧:中宏奇慧 定制:定制 辽宁:辽宁
公司地址	连云港市东海县平明镇工业集中区（注册地址）
联系电话	0416-7113977 13364261123

产品详情

COD石英消解管是COD在线监测仪的关键部件，也是我公司主打产品，COD石英消解管，采用先进的工艺，全身毛刺结构，一体式两段管或者三段管，高温消解无气泡，无残留，可以根据不同客户的图纸来图加工，欢迎您加工订购

公司还各种石英异形仪器，成熟产品有：石英取样管、石英烟道反应器、石英光解管、石英消解管、异形石英扩散管、石英U形管，石英T形管，石英L型管，石英螺旋型等异型石英管，可以根据您的图纸进行加工制作...

COD石英消解管支持在线交易,由于石英管的规格型号还有订购数量不同,石英管的定价也会不一样,网上的定价仅作为参考,请您在订购石英管之前务必联系我们的客服人员确定石英管产品的价格。

本公司承诺所有石英产品均为厂家直供，免费打样，破损补寄，顺丰包邮。

常见问题：

1、消解管内壁有污垢

维修方法：遇此情况需清洗消解管内壁，以免污垢遮挡信号造成测量数据有偏差。

2、消解管内壁有裂纹

维修方法：遇此情况需更换消解管。

3、消解管温度感应探头损坏

水质检测分析的许多指标在测定比色前都需要进行水样的消解工作，比如COD、总磷、总氮等水质指标

。然而在消解时部分操作人员可能会遇到消解管爆裂的情况。具体是什么原因导致消解管在消解水样时发生爆裂的呢？

首先，消解管质量问题。水质检测仪器的生产厂家只负责仪器的生产，而像消解管、比色皿等这些玻璃配件通常会委托玻璃仪器生产厂家代为生产，因此会增加额外的管控风险。通常会要求代加工的玻璃生产厂家做好严格的检验流程，同时到货后我们会安排再做一次严格的检查验收，确保到客户手中的都是高质量的产品，然而由于玻璃制品在生产、运输过程中有很多不可控因素，因此可能会造成非常少量的消解管存在瑕疵，针对这种情况厂家会及时与客户进行沟通调换。

其次，操作人员在操作时没有将消解管内的水样混合均匀。以水样测定COD指标为例，由于水样在消解前需添加浓硫酸等化学试剂，而浓硫酸的比热容以及密度与水的相差太大，如果没有混合均匀在消解时可能会导致试样爆沸，造成消解管的破裂，因此在水样消解前必须将其混合均匀，防止消解管的爆裂。

再次，操作人员在将消解管放入消解孔时操作不当。在将混合均匀的消解管放入消解孔内时应缓慢放入，因为现有市面的消解块大多是由铝块等易导热金属制作，用户在将消解管放入消解孔的过程中，应该轻轻的将消解管放入消解孔中，在感觉到消解管底部接触到孔底后才可将手松开，这样才可避免因消解管剧烈碰撞消解孔而造成破裂。根据以往经验，有一些消解管的爆裂是因为操作不当造成的。

最后，消解管的老化。由于玻璃制品本身存在使用的老化现象，因此消解管在反复使用一段时间后建议操作人员对消解管进行检查，如有发现有裂缝、裂纹等现象时应及时更换并将原来的废弃掉，防止爆裂现象的发生。

在消解管发生爆裂时，切勿惊慌，首先应切断仪器电源，待消解器温度降低后将玻璃碎渣用镊子取出，然后将消解孔用金属棒或砂纸进行清洁，清洁完成即可再次使用。