

# 铝型材破碎机设备 铁皮破碎机价格

产品名称	铝型材破碎机设备 铁皮破碎机价格
公司名称	巩义市双星机械厂
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:双星 型号:2500型 产地:河南
公司地址	河南省巩义市孝南工业区
联系电话	13592591231

## 产品详情

铝型材破碎机设备 铁皮破碎机价格金属破碎机设备多年来主要以故障率低、自动化程度高、操作简单、产出量大在废品回收企业得到客户的一致好评。双星机金属破碎机设备主要用于报废小汽车、报废家电及轻薄废钢的机器。今天双星主要带大家分析下金属破碎机设备主轴断裂的原因是什么。

### 1.主轴质量问题介绍：

金属破碎机主轴是设备上最主要的工作部件，对于主轴的配置，要选择较为优质的材料，其保证对称，开口销不完全掰开，对转子进行静力平衡检查，静音后再进行试验。金属破碎机主轴配件不可偷工减料，这是保证主轴质量的首要选择。

### 2.外在因素的影响：

外在因素包括机器在生产现场大动作的移动中产生的晃动及自然因素导致的轴偏移现象，出现这种情况可联系厂家进行解决。

3.主轴疲劳断裂：其原因是给料偏向一侧,使物料在破碎腔内不均匀分布,导致破碎腔底部负荷不均,从而产生冲击载荷,在偏心旋转过程中主轴周期性地受到冲击力的作用,使主轴反复受折,最后导致主轴疲劳断裂。

。