

小型豆角切丝机厂家 赤峰豆角切丝机厂家 腾达机械切丝机报价

产品名称	小型豆角切丝机厂家 赤峰豆角切丝机厂家 腾达机械切丝机报价
公司名称	任县腾达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	15028831812

产品详情

豆角切丝机

任县腾达机械厂为您介绍

圆豆角切条机具有外形美观，操作简单，调整轻松，切豆角机器维护方便，噪音小，高产高效等特点，样式新颖等优点，豆角切条机、立式豆角切条机适用于酒店、餐厅、食堂及中小型食品加工厂。产品自投放市场后深受好评，用途多样，操作方便；工作效率高。小型切豆角机采用不锈钢刀具及台面，扁豆角切条机具有外形美观，操作简单，调整轻松，维护方便，，噪音小，高产高效等特点，工作效率高，小型豆角切丝机厂家，物料控制精确，扁豆角切条机、切豆角机器能不同程度的替代人工切片切丝，切出的产品整齐同意，赤峰豆角切丝机厂家，豆角切条机质量远远超过手工，适用于干豆角加工可以把圆豆角一分为二分成粗细一样的条。

切丝机刀门系统故障分析及排除

任县腾达机械厂为您介绍

切丝机在使用一个阶段后，刀门系统会出现一些问题，造成“烟丝宽度不合格”、“跑片”或“掉梗头”现象等故障，影响到丝（梗）的切制质量。作者通过多年的维修经验，对SQ3系列切丝机因“刀门磨合”而引起的故障进行总结、分析并提出解决办法。

一、出现故障的情况有以下几点

- 1、在切丝设备中，如果各个间隙参数不符合标准要求（间隙过大或过小），多功能豆角切丝机厂家，上、下和侧刀门三者与刀辊的刀刃切削圆间隙测定参数不符合标准，就会造成“烟丝宽度不合格”。
- 2、在切制过程中因刀门系统存在问题，就会造成“跑片”或“掉梗头”现象，影响切制质量，烟耗增加。
- 3、上、下刀门座上的盖板与铜排链之间间隙不符合标准要求，铜排链与下刀门盖板间隙过大或过小，存在严重“卷料”问题或“挤刀门”现象。
- 4、由于下刀门座固定不牢，造成打刀故障。

任县腾达机械厂为您介绍

豆角切丝机价格低机器运转部分及食品接触部分多功能豆角切丝机都使用了我公司自行研发的高硬度塑料及不锈钢合金刀片，不生锈，不变形，持久耐用。不锈钢切辣椒丝机该机体积小，效率高、结构简化，豆角切丝机价格低不易损坏，操作简单安全等特点，是理想的切片、切丝机械。

不锈钢切辣椒丝机料筒部分选用不锈钢制作，干净卫生，多功能豆角切丝机厂家，经久耐用，多功能豆角切丝机皮带不磨损，豆角切丝机价格低多功能豆角切丝机不锈钢切辣椒丝机也没皮带碎料污染食物危险。强制供给装置处于准备状态，刀片可以进行更换。可将您一天的使用量在豆角切丝机价格低瞬间加工完成，经济适用！

小型豆角切丝机厂家-赤峰豆角切丝机厂家-腾达机械切丝机报价由任县腾达机械厂提供。小型豆角切丝机厂家-赤峰豆角切丝机厂家-腾达机械切丝机报价是任县腾达机械厂（www.xt-td.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘晓玮。