

东阳大通专营店【东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车

产品名称	东阳大通专营店【东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【上汽大通金华元龙4S店 地址：金华市汽车城西九路】

【金华大通】元龙汽车为大家介绍：

要想备胎起到真正的应急作用，平时也要重视对其的保养。首先，要经常检查备胎气压;其次，备胎要注意防油蚀，轮胎是橡胶制品，最怕被各种油品侵蚀。轮胎沾油后很快就会发生胀蚀，这会大大降低轮胎的使用寿命;最后，备胎的寿命在4年左右，很多车主错误地认为备胎不用就一直是新的，其实过了4年即使备胎一次也没有使用过也需要更换，否则备胎就成了废胎。

【东阳大通 地址：东阳市城南西路陶村大楼对面】元龙汽车为大家介绍车主日常应该如何保养车漆?

车漆保护的正确做法：

- 1、尽量把车停放在车库里，停车的时候不要有强阳光暴晒，减少雨淋。
- 2、擦车不要干擦，上面的小沙砾可能会磨损漆面，一定要水冲洗。
- 3、车刚买回来的时候要封一次釉，以后少抛光多打蜡。
- 4、外出停车的时候不要乱停乱放，如果挡路碍事会招人划车漆。

上汽大通永康元龙4S店 地址：永康市西塔路333号

元龙汽车为大家介绍非常规驾驶状况同样需要缩短更换周期

不过无论是保养手册上的指引，还是自购机油本身的建议，都是指在“一般驾驶”情况下的更换周期。而“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶，很少走走停停。

而像在城市驾驶中，红绿灯和堵车导致汽车长时间怠速或者走走停停，经常在低于8km的短距离内行驶，开车上班，但到单位车还没热。这些就属于非一般的“耗损性驾驶”。这种“耗损性驾驶”会导致发动机内出现大量积碳，从而影响到发动机的寿命。像这种“耗损性驾驶”，我们建议把机油更换里程缩短20-30%。通过缩短更换里程的动作，来清洗掉发动机内的积碳，保证发动机的正常运行。具体是缩短多少？举例子：普通矿物油提前到3500-4000公里一换，半合成机油提前到5500-6000公里一换；全合成机油则提前到7500-8000公里一换。