

# 郑州安川伺服驱动器维修，伺服电机维修故障免费检测

产品名称	郑州安川伺服驱动器维修，伺服电机维修故障免费检测
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### 安川伺服驱动器常见故障代码及报警代码大全

这些是安川伺服驱动器的常用故障代码A.00值数据错 值错误或没收到A.02参数中断  
用户参数检测不到A.04参数设置错误 用户参数设置超出允许值A.10过流  
电源变压器过流A.30再生电路检查错误 再生电路检查错误A.31位置错误脉冲溢出  
位置错误,脉冲超出参数Cn-1E设定值A.40主电路电压错误 主电路电压出错A.51过速  
电机转速过快A.71过载(大负载) 电机几秒至几十秒过载运行A.72过载(小负载)  
电机过载下连续运行A.80值编码器差错 值编码器每转脉冲数出错ssszzx fA.81值编码器失效  
值编码器电源不正常A.82值编码器检测错误 值编码器检测不正常A.83值编码器电池错误  
值编码器电池电压不正常A.84值编码器数据不对 值编码器数据接受不正常A.85值编码器转速过高  
电机转速超过400转/分后编码器打开A.A1过热 驱动器过热A.B1给定输入错误  
伺服驱动器CPU检测给定信号错误