

新型颚式破碎机 自动鹅卵石制砂机 新型数控玄武岩制砂机

产品名称	新型颚式破碎机 自动鹅卵石制砂机 新型数控玄武岩制砂机
公司名称	河南万坤机械设备有限公司
价格	42900.00/台
规格参数	品牌:万坤 型号:800*400 产地:河南巩义
公司地址	河南省郑州高新技术产业开发区电厂路46号3号楼29层172号
联系电话	18736033158

产品详情

新型颚式破碎机 自动鹅卵石制砂机 新型数控玄武岩制砂机。

在使用颚式破碎机时，有时会遇到突然停机状况，这时如果不能及时找到停机的原因，不及时的修复，就会造成更大的损坏，也会因为机器不能用而停工，使得企业遭受巨大损失。

颚式破碎机突然停工应怎样处理呢？那么为什么颚式破碎机会突然停工呢？让我们一起来看一下：

一、在颚式破碎机使用过程中，有的工人为了赶工期就会不停地往进料口加入矿石原料。这样一来，超过了机器的承载能力，就会造成进料口的堵塞。工人必须将进料口清理后才能生产，所以在生产过程中一定要均匀的加入原料，这样才不会因为进料口堵塞而停工。

二、颚式破碎机在运行过程中会承受巨大的能力，这就会造成机器内不见松动，从而影响工作。比如在颚式破碎机里有一个叫偏心轴的装置，当用于固定这个装置的紧定衬套松动时，偏心轴卡死在机器内就没办法工作了，正确的做法是要勤检查机器的各个部件是否有松动，并及时的加以紧固。

三、颚式破碎机是靠传动皮带来传输动力的，所以如果皮带的松紧度不当就会造成停工。过松就会因为没有动力而无法工作，过紧就会使得皮带容易断裂，也会影响工作。所以在每次开动机器之前都要检查下皮带看是否合适。