

厂家新风系统 昌乐新风系统 百事特专业团队服务优

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厂家新风系统 昌乐新风系统 百事特专业团队服务优 |
| 公司名称 | 青岛百事特空调安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区湘潭路16号 |
| 联系电话 | 18653221629 |

产品详情

首先，材料不符合质量要求

(1)现象：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起。有明显的变形。

(2)原因分析：制作风管前，没有对所用材料进行质量检查，没有测量钢板厚度。

(3)防治措施：先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观，测量钢板厚度。

其次，厂家新风系统，风管翘角、扭曲及弯头角度不准确

(1)现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行，折角不平直，对角线不相等，咬口不严

(2)原因分析：下料放样不准确，家装新风系统，风管相对面两端不平行，相对面的板料长度和宽度不相等。风管的四角处咬口宽度不相等，咬口缝设置部位不对，手工咬口缝用力大小不一样，未采取相应的加固措施。

(3)防治措施：展开下料时，应该对每片板料的长度、宽度严格控制，新风过滤系统，以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内，下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性，板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致，咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打，执行国标《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，昌乐新风系统，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成，通过新风机净化室外空气导入室内，通过管道将室内空气排出；无管道新风系统由新风机组成，同样由新风机净化室外空气导入室内，同时由呼吸宝将室内污浊空气排出。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用，而无管道新风系统因为安装方便，更适合家庭使用。

我国经济的不断发展，大空间建筑的不断加，使得大空间空调设计范围日趋扩大化.而我国的建筑能源消耗占社会总能耗的比例较大，建筑节能是建筑发展基本趋势，也是当代建筑科学技术一个新的生长点现代建筑的必要组成部分暖通空调领域也已经受到这种趋势影响，暖通空调系统中节能正引起暖通空调设计者的注意，并且针对于不同国家、地区能源特点和不同建筑的采暖、通风、空调要求发展相关的节能技术.研究大空间暖通通风管道空调系统设计与节能，具有很强现实意义.

厂家新风系统-昌乐新风系统-百事特专业团队服务优由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。厂家新风系统-昌乐新风系统-百事特专业团队服务优是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。