

铜板切割 惠州惠城区切割 瑞云激光切割

产品名称	铜板切割 惠州惠城区切割 瑞云激光切割
公司名称	东莞市瑞云激光切割有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇南区路口能田工业园（新美华酒店对面）
联系电话	18664128181

产品详情

激光切割加工机防辐射措施

一：激光切割加工机防护设备

众所周知，不锈钢切割，激光设备跟其它大多电器一样具有辐射的副体，为了有效地减少辐射对人体的副作用可采用防护设备，激光切割加工机典型的防护设备就是激光防护镜，防止激光对人眼损伤的防护镜，按其防护原理可分为反射式、吸收式、衍射式和复合式等几种，当然，他们都会根据激光切割机的激光辐射波长进行过滤防护，铜板切割，达到对人体的激光切割加工机激光的保护，这也是市场上较为安全方便的激光切割机的防护设备。

二：有效的自身调节防护。

人体如果有了足够的健康程度，对于激光切割加工机的稍微辐射是可以抵御的。所以激光切割加工机操作人员要注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物，经常喝些绿茶等等。因为这些食物都能帮助人类较好的保护眼睛，让人体能够在激光切割机辐射的条件下，较好的保护人体。

二氧化碳激光切割机：

主要优点：功率大，一般功率都在2000-4000W之间，能切割25毫米以内的全尺寸不锈钢，碳钢等常规材料，以及4mm以内铝板和60MM以内的亚克力板，木质材料板，惠州惠城区切割，PVC板，且在切割薄板时速度很快。

另外，由于CO2激光器输出的是连续激光，其在切割时，是这三种激光切割机中切割断面效果最光滑的。

主要市场定位：6-35毫米的中厚板切割加工，主要针对大中型企业以及部分纯对外加工的激光切割加工企业，近年来其市场受固体激光切割机以及光纤激光切割机的巨大冲击，市场处于明显萎缩的状态。但有些有资金实力的企业还在做市场，为中国的核心技术保留一块自留地。

为何激光切割机切圆有拐角？如何处理？

因为我的激光切割机是伺服控制电机，电机控制丝杠。对于这种情况，美克激光切割机厂家认为，钛合金切割，终点和起点回不到同一位置，有可能是图纸问题，也有可能是机器结构出现问题。其处理方法可以从以下3方面着手。

- 1、拐弯加速度和功率要调整好
- 2、图形保证是圆的
- 3、检查下你的机械结构是不是精度够。

综上所述，类似这种情况的现象也是比较普遍，如果是伺服电机比较难控制，建议请专业的激光切割机厂家技术来指导。

铜板切割-惠州惠城区切割-瑞云激光切割由东莞市瑞云激光切割有限公司提供。铜板切割-惠州惠城区切割-瑞云激光切割是东莞市瑞云激光切割有限公司（www.ryjg888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓先生。