

楼房再次装修翻新改造房屋安全检测报告

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 楼房再次装修翻新改造房屋安全检测报告 |
| 公司名称 | 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室 |
| 联系电话 | 13926589609 |

产品详情

楼房再次装修翻新改造房屋安全检测报告*新闻

员工集体宿舍人均居住面积不得小于2平方米。3) 宿舍的安全出口数量不少于2个。符合下列要求的可设一个：耐火程度为1、2级且层数为2、3层的，其每层*****建筑面积约400平方米，且第2、3层人数之和不超过100人；耐火程度为3级且层数为2、3层的，其每层*****建筑面积不超过200平方米，且第2、3层人数之和不超过50人。4) 9层及9层以下，建筑面积不超过400平方米的宿舍，可设一个楼梯。9层及9层以下的每层建筑面积不超过300平方米，且每层人数不超过30人的单元式宿舍，可设一个楼梯。2

钢铁工业建（构）筑物可靠性鉴定规程 行标 主编 YBJ219-89 依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》，农村危房按其危险状态划分D级和C级。D级指整体危险，需要拆除重建的危房；C级指局部危险，通过对局部构件进行更换或维修即可恢复正常使用功能的危房。其中，拆除重建应坚持“一户一宅，节约用地”的原则，以农户自建为主，可采取原址翻建，异地(非)集中建设、盘或置换等方式建设，农户自建确有困难且有统建意愿的，可由地方统一新建，帮助其解决住房问题。按照中央社会主义新农村建设的部署和要求，农村危房改造试点工作自2008年底启动，经过近三年的实践，我国的农村危房改造工作已取得了积极成效。为真实反映整改效果，推动国家在十二五期间更好地解决中国农村住房问题，我们一行13人对730户进行了调查。数据显示，此次被调研的农村房屋中砖木结构占17.7%、砖混结构占2、车间厕所的要求如下：1) 厕所与作业地点的距离不宜过远，应有排臭、防蝇等措施。2) 厕所的蹲位数，应按使用人数进行设计。3、宿舍1) 员工集体宿舍不得安排在设有车间或仓库的建筑物内。

3 钢结构检测评定及加固技术规程 行标 主编 YB9257-96

4 钻芯取样法测定结构混凝土抗压强度技术规程 行标 主编 YBJ209-86

5 拔出法检测评定混凝土抗压强度技术规程 行标 主编 YBJ229-91

6 冲击法检测硬化砂浆抗压技术规程 行标 主编 YB9248-92

7 冶金工业设备抗震鉴定标准 行标 主编 YB/T9260-98

- 8 火灾后建筑结构鉴定标准 CECS 主编 在编
- 9 建筑结构检测技术标准 国标 参编 GB/T50344-2004
- 10 混凝土结构耐久性评定规程 CECS 副主编 在编
- 11 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS 主编CECS146:2003
- 12 混凝土结构耐久性修缮技术规程 行标 主编 在编
- 13 喷射混凝土加固技术规程 CECS 主编CECS161:2004
- 14 建筑抗震加固技术标准 行标 参编 JGJ116-98
- 15 建筑抗震鉴定标准 国标 参编 GB50023-95
- 16 工业构筑物抗震鉴定标准 国标 主编 GBJ117-88
- 17 工业建（构）筑物地震破坏等级划分标准 行标 主编 YBJ9255-95
- 18 压水堆核电厂安全壳结构整体性试验 行标 主编 EJ/T1098-1999