

基富机械有限公司 空心制砖机设备 天津空心制砖机

产品名称	基富机械有限公司 空心制砖机设备 天津空心制砖机
公司名称	河南基富机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道南地村
联系电话	13849069825

产品详情

空心制砖机

安全操作规程：

在免烧砖机运转时，严禁将工具，手伸进滚筒内，以免发生意外。

每次开动免烧砖机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

在使用搅拌机时，必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不得以轮胎代替支撑。

注意进料斗升起时，全自动空心制砖机视频，严禁任何人在料斗下通行或者停留，工作完毕后应将料斗固定好再离开。空心制砖机

空心制砖机

混凝土砌块成型机砖机的设备特点有布料器：采用传感器与液压比例阀驱动技术，在摆动式布料车及破拱机构的作用下，空心制砖机设备，产生强制离心卸料，天津空心制砖机，布料快速均匀，对薄壁多排孔水泥制品特别有利。振动器：国内du家采用与国际同步的德国zui新技术：（一体化多点专利振动系统），电液技术驱动，多源式振动系统，在电脑控制下液压驱动产生垂直同步振动，频幅可调，实现低频加料，高频成型的工作原理，对不同原材料可获得良好振实效果，振动加速度可达到17.5个G。空心制砖机

由于上压头压力过低，不能将砖定位，容易导致产砖时砖面松散、砖体断裂等现象的出现，或脱砖时上模自己随着下模上提，若想减少出砖的破损率，正确的方法应是:将上压头油缸上的油管对应的独自调压

阀压力逐渐调大，在提起下模的同时轻轻扳动上模的扳手，使得上压头油缸保持一定的压力，保证下模中的砖不随模具一起上升。免烧砖机的生产制砖若破损率较高，不整齐，那么应检查骨料的湿度和配比是否符合生产标准，或在托模时注意轻提，小型空心制砖机，若出砖时砖会被压出大量的水则是过湿现象，如过干，则表现为砖不成形，这种情况是不能出砖的。另外，免烧砖机在产砖时，若发现砖的中间出现鼓肚，则可能是由于上压头油缸压力过高，或振捣时间过短，上模未能压到位，这些是在生产过程中应注意的问题。空心制砖机

基富机械有限公司(图)-空心制砖机设备-天津空心制砖机由河南基富机械设备有限公司提供。基富机械有限公司(图)-空心制砖机设备-天津空心制砖机是河南基富机械设备有限公司（www.jifujixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。