

北京发那科伺服放大器维修一站式服务中心

产品名称	北京发那科伺服放大器维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

FANUC发那科伺服驱动器维修，FANUC放大器维修，发那科主轴伺服维修、发那科伺服器维修、发那科电源维修、发那科系统维修、发那科电路板维修、发那科编码器维修；就到郑州明川自动化设备有限公司发那科维修中心，品牌维修，十年专业维修，十大企业维修厂家，修后可试机，不影响生产。售后维修服务点,10年专注电路板维修,精修世界品牌电路板，维修技术领先,价钱实在,速度快,修复率高,擅长维修进口设备无原理图电路板。

一、可修复FANUC发那科伺服驱动器常见故障：

无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

二、发那科常见故障报警号

发那科数控机床显示屏不显示，

发那科机床系统报警如下：

系统主板显示：8.7.6.3.2.1.0.报警号等，

伺服器报警显示：

1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.-29.30.-31.32.-33.-34.-45.36

37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.-44.-45.-46.-47.-48. -49.-50.-51.-52

53.-54.-55.-56.-57.-58.-59.-60.-61.-62.-63.-64.-65.-66.-67.-68

69.-70.-71.-72.-73.-74.-75.-76.-77.78.-79.-80.-81.-82.-83.-94.-85

.-86.-87.-88.-89.-90.-91.-92.-93.-94.-95.-96.-97.-98.-99

传输故障：085 . -086。 -087.为不能传输加工。

伺服电机与编码器报警号：

300 , 310 , 320 , 330 , 312 , 322 , 332 , 313 , 323 , 333 , 314 , 324 , 334 , 315 , 316 , 326 , 336

, 317 , 327 , 337 , 318 , 328 , 338。 319 , 329 ,

339 ,

伺服报警号"

400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 408 , 409 , , 410 , 420 , 430 , 411 , 421 , 43

1 , , 413 , 415 , 423 , 433 , 414 , 424 , 434 , 425 ,

435 , 416 , 426 , 417 , 420 , 421 , 422 , 423 , 427 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 438 , 439 ,

440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 ,

447 , 448 , 449 , 453 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 468 , 490 , 491 ,

494 , 495 ,

600 , 601 , 602 , 603 , 604 , 605 , 606 , 607

700 , 701 , 704 , 740 , 741 , 742 , 749 , 750 ,

5134 , 5135 , 5136 , 5137 , 5197 , 5198 , 900 , 910

系统报警号 :

911 , 912 , 913 , 914 , 915 , 916 , 917 , 918 , 918 , 919 , 920 , 921 , 922 , 926 , 930 , 9

35 , 940 , 941 , 945 , 946 , 950 , 951 , 960 , 970 ,

912 , 972 , 973 , 974 , 975 , 976 , 998

系统开机状态

8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , 为系统正在开机的状态 ,

二、发那科维修型号包括 :

A06B-6050-H102, A06B-6050-H103, A06B-6050-H104, A06B-6050-H113, A06B-6050-H201, A06B-6050-H202 , A06B-6050-H203, A06B-6050-H401, A06B-6050-H402, A06B-6050-H403, A06B-6050-H404 , A06B-6057-H001, A06B-6057-H002, A06B-6057-H003, A06B-6057-H004, A06B-6057-H005, A06B-6057-H006 , A06B-6057-H007, A06B-6057-H105, A06B-6057-H201, A06B-6057-H202, A06B-6057-H205, A06B-6057-H301 , A06B-6057-H302, A06B-6057-H303, A06B-6057-H401, A06B-6057-H402, A06B-6057-H403 , A06B-6058-H002, A06B-6058-H003, A06B-6058-H004, A06B-6058-H005, A06B-6058-H006, A06B-6058-H007 , A06B-6058-H011, A06B-6058-H012, A06B-6058-H013, A06B-6058-H023, A06B-6058-H102, A06B-6058-H103 , A06B-6058-H025, A06B-6058-H191, A06B-6058-H203, A06B-6058-H204, A06B-6058-H221, A06B-6058-H222 , A06B-6058-H223, A06B-6058-H224, A06B-6058-H225, A06B-6058-H226, A06B-6058-H227, A06B-6058-H228 , A06B-6058-H229, A06B-6058-H230, A06B-6058-H231, A06B-6058-H251, A06B-6058-H252, A06B-6058-H253 ,

三、维修服务 :

1.免费检测：我们将在收到货物后2-24小时内报价给您，经您同意后再维修；因其他原因不修，或无维修价值，我司尽快原机寄回给您；

2.报价参考：对所有的产品维修价格为原新品的15%-30%不等（按故障的难易程度和所花时间来定）不知原价格的产品则通过双方协商来定价；

3.修复时间：标准维修时间为5-7个工作日，加急抢修为1-2个工作日（如遇到特殊元件不好采购则不按此标准执行）；

4.保修时间：客户试机正常后算起对修复的部位及相同的故障进行6个月的保修

四、维修特色：免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修；24小时接修服务，快速反应测试，维修企业化运作，给客户提供持续的保障；速度快、价格优、质量保证，中原经济区可提供上门服务；备件充足、交货迅速，所有产品都上电带负载试验。