

# 西门子直流调速器6ra7085启动报F030原因

产品名称	西门子直流调速器6ra7085启动报F030原因
公司名称	雷煜自动化
价格	200.00/台
规格参数	西门子:免费检测,当天修好 6ra70:励磁故障,可控硅坏维修 维修故障代码:F001/F005
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子直流调速器6ra7085启动报F030原因,上海雷煜自动化科技专业维修6RA70西门子直流调速|直流故障常见|速度不稳|不出力|输出电压低|烧可控硅|无励磁电压|烧保险|无显示|F031|F005|F068|F052|F004|FO11|F042|西门子直流调速故障维修。配件齐全,技术专业,当天修复,可上门维修

F001 电子板电源故障 F004 电枢电源板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障

F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

西门子直流调速器6ra7085启动报F030原因,F030:换向故障或产生过电流或已通过U583 发出测试命令  
(在所有运行状态下有效)

可能的故障原因:

在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落

电流环没有优化

故障值: r047 变址002 至016 :

1 对于换向晶闸管对的封锁电压时间区太小

2 电流峰值曲线向上拐

3 最大电流值大于装置额定电流的250%

装置额定电流参照r072i002

对于i001 = 1 至3 和5 , i002 至i006 有效

对于i001 = 4 , i002 至i015 有效

i002 在故障情况下的延迟角(K0100)

i003 在故障情况下的实际EMF(K0287)

i004 在故障情况下的脱扣回路诊断(K0989)

i005 在故障情况下的实际励磁电流(K0265)

i006 在故障情况下的脉冲数(K0105)

4 并联的SIMOREG DC Master 已检测出换向故障或过电流

西门子直流调速器6ra7085启动报F030原因 全国西门子系列维修城市,上海,天津,北京,重庆,青海,湖北,武汉,宜春,陕西,西安,安康,宝鸡,沈阳,黑龙江,哈尔滨,云南,昆明,广西,汉中,江苏省:苏州,无锡,南通,江阴,南京,常州,张家港,启东,太仓,盐城,淮安,连云港等,浙江省:杭州,宁波,温州,桐乡,嘉兴,湖州,台州,绍兴,金华,丽水,衢州,舟山。山东省;济南市(章丘市)青岛市(胶南市、胶州市、平度市、莱西市、即墨市)淄博市 枣庄市(滕州市)东营市 烟台市(龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、蓬莱市、栖霞市、海阳市)潍坊市(青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市)济宁市(曲阜市、兖州市、邹城市)泰安市(肥城市)威海市(乳山市、文登市、荣成市)日照市 滨州市 德州市(乐陵市、禹城市)聊城市 临沂市 莱芜市 菏泽市 安徽省:合肥,芜湖,淮南,马鞍山,淮北,安庆,黄山,宿州等等安徽省,河南省:郑州,开封,洛阳,焦作,安阳等等河南省,湖南省:长沙,株洲,衡阳,邵阳,岳阳,常德,张家界,怀化,荆州等等湖南省,四川省:成都,绵阳,攀枝花,泸州,德阳,广元,南充,宜宾,达州,巴中等等四川省,江西省:南昌,九江,吉安,高安,宜春,新余,上饶,抚州,赣州,鹰潭等等江西省