

# 郑州安川伺服驱动器维修伺服电机一站式维修中心

产品名称	郑州安川伺服驱动器维修伺服电机一站式维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路，一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定，绝缘垫本身有缺陷，层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等