

铜陵钣金加工 合肥辉宝 钣金加工订做

产品名称	铜陵钣金加工 合肥辉宝 钣金加工订做
公司名称	合肥辉宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房
联系电话	18326117767 18326117767

产品详情

钣金加工常用材料有 不锈钢SUS304，使用最广泛的不锈钢之一，因含Ni（镍）故比含Cr（铬）的钢较富有耐腐蚀性、耐热性，拥有非常好的机械性能，铜陵钣金加工，无热处理硬化现象，没有弹性。

不锈钢SUS301，Cr（铬）的含量较SUS304低，耐蚀性较差，但经过冷加工在冲压加工中能获得很好的拉力和硬度，弹性较好，钣金加工订做，多用于弹片弹簧以及防EMI。

零件金属板材加工就叫钣金加工。每个行业里都有它的专业名词，钣金加工行业也不例外。常见有以下25个。

(1)压铆(2)涨铆(3)拉母(4)拉铆(5)铆接(6)切角(7)折弯(8)成形(9)剪料(10)下料(11)落料(12)冲孔(13)冲凸包(14)冲撕裂(15)抽孔(16)攻牙(17)校平(18)回牙(19)钻孔(20)倒角(21)冲印(22)沉孔(23)拍平(24)冲网孔(25)扩孔。

数控钣金加工，其加工方式，一般来讲主要是有以下这几种，为：

单次冲压：就是单次完成圆弧、格栅孔等一些冲压加工。

连续冲裁：分同方向和多方向这两种，前者主要是采用模具重叠这一方式进行，钣金加工厂，而后者则是小模具的大孔加工。

阵列成形：就是在大板上进行多个工件的加工，专业钣金加工厂，其工件类型可以是一样的，也可以是不同的。

数控钣金加工，其主要的特点有：

(1)使用起来简单方便，对于一些形状比较复杂的工件，或者是厚度比较薄的工件，其是可以自动完成加工的。并且，其投入成本低，能够帮助企业提升经济效益。

(2)其成品质量，则是很不错的，因为其平整度好、冲切精度高，使得产品能够具有很好的一致性。

(3)由于其能够实现批量生产，而且生产速度快，因此能够提高生产效率。

铜陵钣金加工-合肥辉宝-钣金加工订做由合肥辉宝机械有限公司提供。合肥辉宝机械有限公司（www.ahhuibao.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥辉宝——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房，联系人：袁经理。