

商丘起重架桥机量大从优 起重架桥机 三马起重

产品名称	商丘起重架桥机量大从优 起重架桥机 三马起重
公司名称	河南省三马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省起重机械工业园区
联系电话	13503437666

产品详情

单梁桥式起重机滑轮组

(1)单梁桥式起重机拆洗检修滑轮组，检查裂纹

(2)滑轮槽的检修

(3)轴孔的检查

(4)装配

1>滑轮轴不得有裂纹，商丘起重架桥机量大从优，轴颈不得磨损原直径30%，圆锥度不大于5%，超过此值即应更换

2>用样板检查滑轮槽形，径向磨损不应超过壁厚的30%，否则应报废。不得超过标准者可补修，大修后用样板检查，其底部与侧向间隙均不应大于0.5mm，轮槽中心线与滑轮中心线的偏差不应大于0.2mm，绳槽中心对轮廓端面的偏差不应大于1mm

3>单梁桥式起重机大修后，轴孔允许有不大于0.25mm的缺陷，起重架桥机，深度不应该超过4mm

4>装配后，驻马店起重架桥机专业工厂，应能用手灵活转动，侧向摆动不得超过D/1000。D-滑轮的名义直径

一台10t双梁桥式起重机，起吊能力下降，只能吊起5

t多的重物。经几次维修都认为是电气部分老化造成的。但检查电气部分中，许昌起重架桥机各种型号，从电源的进户到控制器，线径大小符合标准；各接触器触点完好；凸轮控制器的主触点

也完好；主钩电阻器接线无误，接线良好；主钩电机接线正确，转子电刷良好，电机旋转声响正常，说

明故障不在电气部分。在检查机械部分时，发现主钩钢丝绳磨

损较大，打开小车架上的定滑轮罩，看到钢丝绳不在滑轮上，已掉在滑轮轴上，并发现滑轮轮缘有缺口。换了一个新滑轮，同时更换了新钢丝绳，结果试车吊10t

重物正常。

(2) 开箱检验应检查以下内容：

A. 按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量且应符合设计和设备技术文件的要求。

B. 机电设备应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象。

C. 开箱检查完毕且合格后，填写开箱检验记录。

2. 基础验收

(1) 设备安装前，应对轨道基础进行中间交接，土建施工单位应提供轨道基础的测量报告、基础标高、中心线标记等完整的竣工资料、会同监理及业主单位有关人员对基础的外观和外形尺寸进行检查。

(2) 基础表面应有明显的中心线及标高线，基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和漏筋等缺陷。

(3) 设备基础中间交接完成后，有关单位应在中间交接记录上签字。

商丘起重架桥机量大从优-起重架桥机-三马起重由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重机械有限公司(www.smaqz.com)在工程、建筑起重机这一领域倾注了无限的热忱和热情，三马起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩先生。同时本公司(www.hnsmaqz.com)还是从事河南三马起重机，河南三马起重机单梁车，河南三马起重机单梁车厂家的厂家，欢迎来电咨询。