

# 埃斯顿ESTUN伺服驱动器报警代码如何维修郑州明川

产品名称	埃斯顿ESTUN伺服驱动器报警代码如何维修郑州明川
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

埃斯顿伺服驱动器报警A20故障维修点常见故障分析：

### 一、埃斯顿伺服电机维修—过载报警A04

#### 1、伺服电机的配线有误或配线有漏

(1) 电机U、V、W相线接错

(2) 伺服电机侧连接器的插入是否不良

## 2、伺服驱动器与电机的型号不匹配

检查驱动器型号和电机型号，匹配适合的驱动器或电机

## 3、机械负载大幅度超过电机额定转矩，监视UN003(内部转矩指令百分比)显示值很大

(1) 下调负载扭矩及惯性动量，如果不行则更换大容量电机

(2) 机械磨损较大或卡死，解决机械问题

## 4、如果是抱闸伺服电机，电机的抱闸为松开

(1) 抱闸线圈未得电，检查抱闸控制线路

(2) 抱闸线圈烧坏