

消防柜式离心风机 万能空调设备 离心风机

产品名称	消防柜式离心风机 万能空调设备 离心风机
公司名称	山东万能空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	15153491368 15153491368

产品详情

离心风机离心风机生产厂家离心风机价格

四个整流二极管中的某一只有问题

电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等，本着先易后难的修理原则，首先测量可调电阻，阻值随调节而有规律的变化，证明电位器是好的，再测量可控硅也未发现问题，由于该二极管是大电流金封管，一端上螺丝紧固在电路板上，另一头用线焊接到电路板上，从电路板上拆下时，发现正负极有松动现象，再一边测量一边摇动，证实该二极管时好时坏。

可控硅出现问题的也不少，通常是击穿短路，开路，不能触发或内部接触不良等。

可调电阻，柜式离心风机因可调电阻安装在控制面板上，使用频率非常高，消防柜式离心风机，时间长了，出现接触不良的情况很普通。

大家在操作过程中如果发现风机出现了速度不稳现象，不妨以上面提及的四点作为排查方向，迅速找出原因，离心风机，提高维修保养的效率。

离心风机离心风机生产厂家离心风机价格

离心风机的紧急停机：

在离心风机机组试运行过程中，遇有下列情况之一时，应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮，然后再进行停机后的善后处理工作。

1、离心风机突然发生强烈振动，并已超过跳闸值。

- 2、机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。
- 3、任一轴承或密封处出现冒烟的现象，或者某一轴承温度急剧上升到报警值。
- 4、油压低于报警值并无法恢复正常时。
- 5、油箱液位低，已有吸空现象。
- 6、轴位移值出现明显的持续增长，达到报警值时。

传动-电机底座坐落在混凝土基础上来支撑驱动端及非驱动端轴承。

底座采用合适的材料及加强筋设计成具有足够刚性的部件，底座上有孔以便螺栓连接。

为保证安装的水平度和结实的支撑，在底座和混凝土之间用垫片找正。找正完成后，底座与混风机机壳组与进风口组件由碳钢板制造并焊有加强筋。为便于运输，离心风机价格，机壳组由几部分组成，在风机安装组时用螺栓连接，4-72离心风机，其中有部分用于方便转子组的拆装。机壳组配有检修门以便维护和检查之用，检修门为螺栓连接式的并有双层板以保证检修门内表面与其机壳组一致。机壳组底部焊有排泄管，排泄管配有螺塞混凝土基础之间的间隙二次灌浆。

消防柜式离心风机-万能空调设备-离心风机由山东万能空调设备有限公司提供。山东万能空调设备有限公司(www.sdwnkt.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，万能空调设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石万秋。