

山东发电机出租青岛电机租赁中心欢迎你！

产品名称	山东发电机出租青岛电机租赁中心欢迎你！
公司名称	聊城高新区皓然五金经营中心
价格	.00/个
规格参数	大宇:50kw-2000kw
公司地址	山东省聊城市高新区九州办事处中华南路83号院内
联系电话	0635 18063559770 13563561119

产品详情

山东发电机出租青岛电机租赁中心欢迎你！柴油发电机组功率缺乏的判别办法

1、 阀系和进排气系统的毛病招致无法产生规则的功率。

缘由：进排气门与摇臂间隙不正确；配气正时不正确；气门弹簧损坏；积碳密封面气门走漏；空气滤清器梗塞；排气管和消声器积碳严重，排气梗塞。

加工办法：检查调整到规则的间隙；检查重新调整气门正时；改换气门弹簧；肃清积碳，研磨气门；清洁空气滤清器；肃清积碳。

2、 紧缩压力缺乏，无法产生规则功率

缘由：气缸盖与气缸体的密合处漏气，表现为变速时有气流从垫片中窜出，气缸盖大螺母松动，气缸盖垫片损坏。活塞环卡住，阀杆咬合不灵敏，气缸盖喷油器孔走漏，喷油器紧盖铜垫圈损坏，喷油器孔平面未清算，喷油器喷嘴与喷油器体分离面走漏。

加工办法：检查气缸盖与气缸体分离面，改换气缸垫，清洗、修理。改换垫圈；清洁座孔；拧紧喷油器盖或研磨面。

3、 水温太高，无法产生所需的功率。

缘由：柴油机过热（冷却或光滑系统毛病）。

处置办法：维护冷却光滑系统，肃清水套水垢，清洗冷油器。

4、 燃油供给异常，燃油系统毛病，招致无法产生所需功率

缘由：燃油系统中有空气；喷油泵毛病；喷油器毛病。

处置办法：依据上述办法，排出燃油系统中的空气；修理或改换偶件；修理或改换喷油器偶件。简而言之，当柴油发电机组不能产生规则的功率时，能够先检查进气和燃油放射，以肯定紧缩压力能否足够大。在此根底上，对毛病缘由停止了剖析，是处理问题的有效途径。