

# 秦皇岛操作方便的体育用品涂装线|经久耐用的静电喷漆设备厂家

产品名称	秦皇岛操作方便的体育用品涂装线 经久耐用的静电喷漆设备厂家
公司名称	河北润行机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:润行机电 型号:定制 产地:正定
公司地址	河北省石家庄市无极县经济开发区西区(注册地址)
联系电话	暂无

## 产品详情

秦皇岛操作方便的体育用品涂装线|经久耐用的静电喷漆设备厂家

喷枪使用不当,会形成涂层缺陷.涂层缺陷应表现在三个方面:第一,涂层不平均,这与以下痕迹密切相关,涂层的颜色不相反,涂层润滑程度较差,等等.其次,涂层太厚,必须显示为一个流动的悬吊场景,表面有一层暗沉的涂层,显示出涂层外壳的外观.第三,涂层太薄,迫切需要指出的是,喷涂几次后涂层不能达到要求的厚度.喷雾枪的使用与三个方面密切相关..

秦皇岛操作方便的体育用品涂装线|经久耐用的静电喷漆设备厂家

喷涂枪的方向应与涂层表面平行,与喷涂风扇垂直.采用高压无气喷雾机,确保涂层的平均性能.枪的操作速度应稳定,300 - 400mm/s.运行速度不稳定,涂层厚度不均匀,运行速度过快,涂层太薄,涂层太厚.

喷嘴与涂层表面的距离称为枪与枪之间的距离,枪与枪之间的距离为300 - 400mm.枪长过小,喷淋压力过大,反力大.涂层不平均,喷涂宽度较小,导致喷涂材料的涂层部分过多,涂层太厚.喷枪距离过大,喷雾压力损失大,涂层容易丢失,喷涂尺寸过大,涂层局部喷得过少,涂层无法达到厚度.

高压气体喷涂机技术的应用是利用喷雾风扇表面垂直于涂层材料表面.喷淋枪手动操作时,应注意喷淋宽度不宜过大,否则由于操作方便,喷淋风扇表面变化明显,涂层成分不平均.

秦皇岛操作方便的体育用品涂装线[www.rxjdsb.cn](http://www.rxjdsb.cn)

经久耐用的静电喷漆设备厂家[www.hbzytz.com](http://www.hbzytz.com)