

钢制高频焊翅片管散热器定制大型翅片管散热器

产品名称	钢制高频焊翅片管散热器定制大型翅片管散热器
公司名称	衡水鑫京通金属制品有限公司
价格	400.00/组
规格参数	品牌:鑫京通 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区西环路路东（双冢段）（注册地址）
联系电话	15930836040 13463849442

产品详情

当听到光排管，翅片管这个词的时候很多人会很陌生，这些究竟是什么呢？其实如果加上后缀，你大概会明白了管排管散热器，翅片管散热器。他们是主要应用于大型工业车间、温室大棚、室内体育场等大型室内场所散热用暖气片，又称大型工业车间暖气片。工业翅片暖气片是散热行业近几年研制的一种由翅片管、光管插接焊为一体的——高频焊翅片管散热器。具有散热能效高、承压力强、节能等特点的一种暖气片。它的规格型号分为40——114不等，主要是用于温室、大型厂房，办公一体车间，由于管径粗，容水量大，散热量高，外围翅片导热效果好，有着一般散热器无可比拟的散热效果，一般可达到普通散热器的几倍甚至十几倍。这样能够在成本上大大的节约，非

翅片管垫片老化的原因及处理方式翅片管，是为了提高换热效率，通常在换热管的表面通过加翅片，增大换热管的外表面积（或内表面积），从而达到提高换热效率的目的，这样一种换热管。翅片管作为换热元件，长期工作于高温烟气的工况下，比如锅炉换热器用翅片管使用环境恶劣,高温高压且处于腐蚀性气氛,这要求翅片管应具有很高的性能指标

翅片管是很多制冷设备中都需要用到的换热元件，其功能的发挥还离不开一些小配件的作用，垫片就是翅片管的其中一个好帮手。但是在实际使用中，可能会有一大部分的翅片管都可能会有垫片老化的现象，其实这并不是什么大问题，只要及时解决就可以了。通过分析发现，翅片管垫片发生老化现象，就说明垫片已经软化了，这基本都是与压力、温度等因为有关的。当翅片管的垫片老化失去弹性之后，直接的影响就是翅片管会出现泄漏现象。为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象，就要对翅片管进行密封性能调节，也就是需要再次拧紧组合翅片管的螺栓，调节各个翅片管之间的弹性密封垫的压紧力。如果还是不行的话，就要将垫片更换成新的。这也提醒我们，在使用翅片管的时候，一定要严格

遵守要求，以免造成各种故障。