

金力特 YE2电机供应商 漯河YE2电机

产品名称	金力特 YE2电机供应商 漯河YE2电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

检测YE2系列三相异步电动机：

- 1、摇表摇，500V的摇表即可，摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值，应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
- 2、万用表测：测A/B/C三相间的阻值，是否相等，应该是差不多，差的太多也能转，设备专用YE2电机，但是用不长了，记住电机越大，阻值越小！但是不能三相都为0欧，除非你是特别大，如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样。

负载过重一方面会使电动机起动困难，漯河YE2电机，另外由于过载运行将使电动机转速下降，温升过高.短时运行尚能维持，YE2电机供应商，若时间过长，超载的电动机将从电网吸收大量的有功功率，因此电流也迅速增大，超过电动机允许的额定电流，YE2电机生产厂家，损坏绝缘，烧毁电动机.所以电动机长时间的过负荷是不允许的。当电动机负载过重时，应减轻负载或更换大容量的电动机。

感应电动机的起动方式大体有三种：

1. 直接起动:将电动机直接接入电源在额定电压下起动，用这种方法起动电流较大.一般均为小容量电动机采用.如果变压器容量足够大，较大的电动机也可以直接起动.一般当电动机起动电流不。
2. 超过变压器额定电流的20% ~ 30%时，可以直接起动。
3. 降1压起动:将电动机通过一定专用设备。

金力特(图)-YE2电机供应商-漯河YE2电机由德州金力特电机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州金力特电机有限公司（www.dzjltgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为异步电动机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!