

# 全自动新型爆米花机 爆米花机 河南吉兵机械厂

产品名称	全自动新型爆米花机 爆米花机 河南吉兵机械厂
公司名称	范县王楼镇大兵车床加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县王楼镇
联系电话	13721710957

## 产品详情

可用来改进食物风味、调节营养成分、避免食物变质、进步食物质量并使加工的食物五光十色以满意消费者的各种要求，但是放任何增加剂不科学地运用乃至违fa进行增加运用，就会构成严峻的食物安全问题。爆米花每个人都爱吃，但是本爆米花机是传统的爆米花口味比较单一性。但也很受广阔的顾客们喜欢。尤其是特别适合流动，运用方便。

超长时刻加热爆米花机会不会爆？

正确操作流程：当压力表显现，爆米花机内部气压上升到10个大气压，内部气压远大于外部气压，打开盖子，内部气压瞬间开释，小型全自动爆米花机，爆米花就被撑开了。湖南那起爆米花机事端，可能是因为气压表坏了，内部气压不断上升，最后引起罐体爆裂。

整体撤离，预备继续加热到爆停止！

一般街头爆米花机都是加热5分钟就开盖了。

我们继续加热了二十多分钟，全自动新型爆米花机，气压表显现压力一直处于10个大气压，用温度枪测量到安稳现已到了150°。

25分钟后，爆米花机形似要承受不住了，只听见“哧”一声响，盖子的接缝处冒出白烟，它漏气了！

漏气之后，爆米花机里的气压也逐渐下降，终究到了零。

专心街边放炮30年的张师傅说他早就料到了这样的成果了。他职业生涯中，在圈内遇到漏气的，滑扣的

但从来没听说过爆的。

这天回去后，我们从理论上剖析了下，老式爆米花机器多少钱一台，觉得会发生事端还有几个可能：1、那台爆米花的罐体有内伤、裂缝；2、标准操作，要求运用干玉米，如果运用了水分比较大的玉米，水分会瞬间汽化，胀大，起到火上加油的作用。

我公司出产的手摇火烧爆米花机产量高，手摇灵敏，携带方便，锅内有高压，不光能够爆开小玉米，并且能够爆开大米、大玉米、小麦、小米等粮食，是农村冬天小本经营致富的好帮手。

我们怎么对毛病进行排查修理呢？翻开爆米花的电源开关，查看设备短路保险丝是否断。若保险丝未断，翻开爆米花机加温开关，爆米花机，锅体不热，加温指示灯不亮，保险断，请查看是否爆米花的锅体内加热器接线有毛病，查看温控仪失灵，炉盘接线短路。

全自动新型爆米花机-爆米花机-河南吉兵机械厂(查看)由范县王楼镇大兵车床加工部提供。全自动新型爆米花机-爆米花机-河南吉兵机械厂(查看)是范县王楼镇大兵车床加工部(www.jbspjx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：鲁经理。