

十年成功修复案例NCU573.4自检通不过

产品名称	十年成功修复案例NCU573.4自检通不过
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	西门子维修:NCU573.4 十年维修:自检通不过 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

西门子NCU总控制器不能自检到6修理解决，恒税电气公司是维修工业电器设备各种电路板的专业公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。零欣公司拥有高级工程师，维修工龄为10年以上，人均修复的电路板数以万计，负责维修各类疑难电路板。

西门子NCU总控制器不能自检到6修理解决处理方案：首先看一下程序是否传进去，如果突然开机自检通不过一般性是硬件问题，偶尔会发生NCU无法完成自检情况，并且会出现120202或者120201报警，显示“等待NC/PLC联接”，观察机床面板，发现MCP面板灯不停闪烁。这时候就要联系专业维修公司，西门子NCU数控单元，是西门子系统中央控制单元，负责NC所有的功能，机床的逻辑控制，还有和MMC的通讯，它由一个COM CPU板、一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。NCU上面设置了OPI、MPI、Profibus接口。正常情况下，系统上电开机后，NCU会进行自检，数码管数字跳动，LED指示灯会闪烁，自检结束无问题后，数码管显示6，两个绿灯亮。西门子840D系统及840DSL床子nCU常见故障：送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗；POK灯熄灭，

数码管不亮，NCU板子H1,H2灯全亮的故障，NCU不能启动，数码管显示1，数码管显示3，数码管显示4，LED灯亮5，指示灯全闪，自检无法通过，数码管显示8。

NCU总控制器不能自检测到6修理及检测型号：

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0NCU 572.2
6FC5357-0BB21-0AE0NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0NCU
572.3 6FC5357-0BB22-0AE0NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0NCU 572.3
6FC5357-0BB23-0AA1NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0NCU
572.5 6FC5357-0BB25-0AA0NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0NCU 573.2
6FC5357-0BB33-0AE0NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1NCU
573.3 6FC5357-0BB33-0AE2NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3NCU 573.3
6FC5357-0BB33-0AA0NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0NCU
573.4 6FC5357-0BB34-0AE0NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1NCU 571.5
6FC5357-0BB15-0AA0NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0NCU
573.5 6FC5357-0BB35-0AE0