## 木材烘干设备公司 汇吉机械 木材烘干设备

产品名称	木材烘干设备公司 汇吉机械 木材烘干设备
公司名称	临朐县汇吉机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村北
联系电话	13406650929

## 产品详情

烘干设备的安装是一个非常重要的工程,安装的好坏直接影响烘干机设备的正常工作,与它的操作和检修等密切配合,应有专职人员进行值班检查。烘干设备在安装时应注意以下几点:

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有及时进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。

真空干燥是木材在低于大气压的条件下实施干燥,其干燥介质可以是湿空气或过热蒸汽,但多数是过热蒸汽。真空干燥时,木材内外的水蒸气压差增大,加快了木材内水分迁移速度,故其干燥速度明显高于常规干燥,通常比常规干燥几倍。同时由于真空状态下水的沸点低它可在不高的干燥温度(如70 左右)下达到较高的干燥速率,干燥周期短、干燥质量好,特别适用于干燥厚的硬阔叶树材。 近十几年的真空过热蒸汽干燥在丹麦、德国、法国、加拿大、日本等国已有工业应用,效果良好。但真空干燥系统复杂、投资大、电耗高,同时真空干燥容量一般比较小,否则难于维持真空度。目前我国真空干燥的应用还很少。

木材烘干设备在操作过程中如果运用不当,就会出现这样或那样的问题,木材烘干设备哪家好,比如烘

干机的后托轮在使用一段时间后,就会出现后挡2只托轮形成马鞍形现象,这里我们总结了几条日常使用过程中容易忽略而导致形成马鞍形现象的几个问题:

- 1、维护不当。有的工厂为了保证简体上端的密封装置接触,木材烘干设备厂家,不致产生冒烟现象,木材烘干设备,就让简体总是处于向上的位置,这样也会导致托轮磨成马鞍形或台阶形,或人为地使简体总是在向下窜动状态,这都不是正确的维护方法,时间久了马鞍形或台阶形一旦形成,要越过台阶将十分的不易的。
- 2、不注意简体的窜动情况,或托轮调整不当,也会使简体出现不正产的上下窜动,从而使托轮与轮带在小范围内接触,导致马鞍形或台阶现象出现,影响烘干机的使用。
- 3、维修方法不正确。当轮带与垫板挡块磨损到一定值时,就要及时的采取措施调整位置或者更换新的部件,否则,也会使托轮形成马鞍形或台阶形。

木材烘干设备公司-汇吉机械(在线咨询)-木材烘干设备由临朐县汇吉机械设备厂提供。木材烘干设备公司-汇吉机械(在线咨询)-木材烘干设备是临朐县汇吉机械设备厂(www.huijihonggan.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张经理。