

辉宝机械 金属钣金加工定做 亳州钣金加工定做

产品名称	辉宝机械 金属钣金加工定做 亳州钣金加工定做
公司名称	合肥辉宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房
联系电话	18326117767 18326117767

产品详情

钣金加工需要注意的事项：

1. 展开方式要合，要便利节省材料及加工性
2. 合理选择间隙及包边方式，金属钣金加工定做， $T=2.0$ 以下间隙 0.2 ，不锈钢钣金加工定做， $T=2-3$ 间隙 0.5 ，包边方式采用长边包短边（门板类）
3. 合理考虑公差外形尺寸：负差走到底，正差走一半；孔形尺寸：正差走到底，负差走一半。
4. 毛刺方向
5. 抽牙、压铆、撕裂、冲凸点（包），亳州钣金加工定做，等位置方向，画出剖视图
6. 核对材质，板厚，以板厚公差
7. 特殊角度，折弯角内半径（一般 $R=0.5$ ）要试折而定展开
8. 有易出错（相似不对称）的地方应重点提示
9. 尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示

钣金加工常用材料有镀锌钢板SECC，SECC的底材为一般的冷轧钢卷，在连续电镀锌产线经过脱脂、酸洗、电镀及各种后处理制程后，即成为电镀锌产品。SECC不但具有一般冷轧钢片的机械性能及近似的加

工性，而且具有优越的耐蚀性及装饰性外观。在电子产品、家电及家具的市场上具有很大的竞争性及取代性。例如电脑机箱普遍使用的就是SECC。

金属板材加工就叫钣金加工。具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天圆地方、漏斗形等，主要工序有剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等，需要一定几何知识。钣金件就是薄板五金件，也就是可以通过冲压，弯曲，拉伸等手段来加工的零件，一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件。相对应的是铸造件，锻压件，机械加工零件等。

辉宝机械(图)-金属钣金加工定做-亳州钣金加工定做由合肥辉宝机械有限公司提供。辉宝机械(图)-金属钣金加工定做-亳州钣金加工定做是合肥辉宝机械有限公司(www.ahhuibao.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。