

三相异步电动机厂 金力特 青海三相异步电动机

产品名称	三相异步电动机厂 金力特 青海三相异步电动机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源，目前常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速的特点：

- 1、调压调速线路简单，易实现自动控制；
- 2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中，效率较低。
- 3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。

金力特电机致力于服务好每一位客户，青海三相异步电动机，如果您有产品需求，或者任何问题，都欢迎您与我们联系。

电源电压的高低将直接影响电动机的起动性能，三相异步电动机厂家，当电源电压过低时，定子绕组所产生的旋转磁场减弱。由于电磁转矩与电源电压的平方成正比。所以，三相异步电动机直销厂家，电动机的起动转矩不够，造成电动机起动困难，时间过长甚至烧毁电动机。当电源电压过高时定子电流随着剧增，导致定子绕组发热而超过允许范围，所以规定:电动机只有在电源电压波动范围为 $\pm 10\%$ 的情况下方可长期运行。

检测YE2系列三相异步电动机：

- 1、摇表摇，500V的摇表即可，摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值，应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
- 2、万用表测：测A/B/C三相间的阻值，三相异步电动机厂，是否相等，应该是差不多，差的太多也能转，但是用不长了，记住电机越大，阻值越小！但是不能三相都为0欧，除非你是特别大，如50KW以上的

电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样。

三相异步电动机厂-金力特(在线咨询)-青海三相异步电动机由德州金力特电机有限公司提供。“电机,Y,Y2,三相异步电动机,YD,YDT,变相多速三相异”就选德州金力特电机有限公司(www.dzjltgs.com),公司位于:山东武城县玻璃钢科技工业园,多年来,金力特坚持为客户提供好的服务,联系人:任经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金力特期待成为您的长期合作伙伴!