

义乌地坪漆 荣华地坪有专业施工队 水性环氧地坪漆

产品名称	义乌地坪漆 荣华地坪有专业施工队 水性环氧地坪漆
公司名称	义乌荣华地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市城西工业园区佳良纸巾厂内
联系电话	13958420537

产品详情

义乌雅浩地坪装饰工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。公司拥有一批敬业的专业技术队伍，集涂料生产、研发、销售、施工、设计、企划为一体。本公司设计施工的无缝工业底板包括：环氧树脂自流平地坪、环氧树脂石英砂自流平地坪、环氧玻璃纤维积层（FER）地坪、防腐地坪、防静电地坪等。让整洁亮丽的地板美化您的生产环境。

环氧施工产生的原因：不干或局部不干

原因：1)温度太低或温度太高，义乌地坪漆，未完全反应；2)主剂和硬化剂配比有误，地坪漆公司，或未加硬化剂；3)硬化剂有误；4)主剂和硬化剂混合时未搅拌均匀。

预防方法：1)避免低温多湿条件施工，低温下应选择低温反应的硬化剂；2)主剂和硬化剂必须按比例混合；3)硬化剂不能通用；4)主剂和硬化剂必须充分搅拌均匀后施工。

义乌雅浩欢迎新老客户前来洽谈业务！

义乌雅浩地坪装饰工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司本公司设计施工的无缝工业底板包括：环氧树脂自流平地坪、环氧树脂石英砂自流平地坪、环氧玻璃纤维积层（FER）地坪、防腐地坪、防静电地坪等。让整洁亮丽的地板美化您的生产环境。

雅浩地坪与您分享环氧施工产生的原因：露底

原因：1)涂料涂布厚度不够；2)涂料涂布不均匀；3)涂料本身遮盖力不佳。

预防方法：1)漆膜须达到足够厚度；2)漆膜均匀涂布；3)选用足够遮盖力的涂料。

义乌雅浩欢迎新老客户前来洽谈业务！

义乌雅浩地坪装饰工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。公司拥有一批敬业的专业技术队伍，集涂料生产、研发、销售、施工、设计、企划为一体，为高新技术企业提供专业服务。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

义乌雅浩欢迎新老客户前来洽谈业务！