

DCS400直流电机调速柜维修

产品名称	DCS400直流电机调速柜维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	700.00/台
规格参数	ABB维修:DCS400 专业微信:F12 ABB产地:大陆
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

ABB直流调速器故障分析:

1、脱扣电流变压器过热引起的直流电机。

讨厌失败,特别是在生产过程中突然旅行,会造成停产,没有预兆。

发现在控制器三年后,问题的根源在夏季常见或室内条件温度较高,一般设置67度脱扣的转换器,警告(A105) 57度。

处理:减少条件温度低于30度,尤其是在夏天,关键是关键的的压力螺钉连接晶闸管,可控硅3年或以上的螺杆压缩机由宽松的热胀冷缩会以致温度报警旅行。

2、室内灰尘太大产生线接近制动不良或不。

ABB的最大缺陷是冷却风扇的设计,它不是一个可控硅冷却,所有风机安装在底部的控制器,为大量的灰尘,必须是1个月的压缩空气吹扫,否则会以致电路板插头部分接近不良,常见故障,不踩刹车,风扇等信号输了,原因是排线接近太脏,电路板实际上不需要使用风扇冷却完全。

3、内部参数不能被修改。

常见的功能模块、手动没有注释,必须请教专业人士修改。

ABB DCS800直流调速器

DCS800-S01-0020-04 DCS800-S01-0045-04 DCS800-S01-0065-04 DCS800-S01-0090-04

DCS800-S01-0125-04 DCS800-S01-0180-04 DCS800-S01-0230-04 DCS800-S01-0315-04
DCS800-S01-0405-04 DCS800-S01-0470-04 DCS800-S01-0610-04 DCS800-S01-0740-04
DCS800-S01-0900-04 DCS800-S01-1200-04 DCS800-S01-1500-04 DCS800-S01-2000-04
DCS800-S02-0025-04 DCS800-S02-0050-04 DCS800-S02-0075-04 DCS800-S02-0100-04

ABB DCS600直流调速器

DCS60x-0025-41/51、DCS60x-0050-41/51、DCS60x-0075-41/51、DCS60x-0100-41/51
DCS601-0140-41/51、DCS602-0140-41/51、DCS601-0200-41/51、DCS602-0200-41/51
DCS601-0250-41/51、DCS602-0250-41/51、DCS601-0350-41/51、DCS602-0350-41/51
DCS601-0450-41/51、DCS602-0450-41/51、DCS601-0520-41/51、DCS602-0520-41/51
DCS601-0680-41/51、DCS602-0680-41/51、DCS601-0820-41/51、DCS602-0820-41/51
DCS601-1000-41/51、DCS602-1000-41/51、DCS60x-1203-41/51、DCS60x-1503-41/51
DCS60x-2003-41/51、DCS60x-2500-41/51、DCS60x-3300-41/51、DCS60x-4000-41/51

ABB直流调速器维修DCS500系列

DCS50xB0025-41/51、DCS50xB0050-41/51、DCS50xB0075-41/51、DCS50xB0100-41/51
DCS501B0140-41/51、DCS502B0140-41/51、DCS501B0200-41/51、DCS502B0200-41/51
DCS501B0250-41/51、DCS502B0250-41/51、DCS501B0350-41/51、DCS502B0350-41/51
DCS501B0450-41/51、DCS502B0450-41/51、DCS501B0520-41/51、DCS502B0520-41/51
DCS501B0680-41/51、DCS502B0680-41/51、DCS501B0820-41/51、DCS502B0820-41/51
DCS501B1000-41/51、DCS502B1000-41/51、DCS50xB1203-41/51、DCS50xB1503-41/51
DCS50xB2003-41/51、DCS50xB2053-41/51、DCS501B2503-41/51、DCS502B2503-41/51
DCS501B3003-41/51、DCS502B3003-41/51、DCS50xB3303-41/51、DCS50xB4003-41/51
DCS50xB0050-61、DCS501B0110-61、DCS502B0110-61、DCS501B0270-61
DCS502B0270-61、DCS501B0450-61、DCS502B0450-61、DCS50xB0903-61/71
DCS50xB1503-61/71、DCS501B2003-61/71、DCS50xB2053-61/71、DCS501B2503-61/71
DCS502B2503-61/71、DCS501B3003-61/71、DCS502B3003-61/71、DCS50xB3303-61/71
DCS50xB4003-61/71、DCV50xB4803-61/71、DCS50xB1903-81、