

泉来净水器 JC-500B

产品名称	泉来净水器 JC-500B
公司名称	徐雷（个体经营）
价格	740.00/件
规格参数	品牌:泉来净水器 材质:不锈钢 规格:直饮
公司地址	中国 江苏 吴江市 盛泽镇
联系电话	86 0512 8670586 13962589874

产品详情

品牌	净益康	材质	PE
规格	直饮	产地	河南新乡
包装	架子	贸易属性	内贸
型号	JYK-500	容量	500升每时

净水器的必要性

一、为什么自来水会发黄、发浑、有异味

1. 自来水发黄、发浑有以下原因：一是从自来水厂至用户家中的镀锌管道因长年使用或管材质量问题造成锈蚀而形成的自来水二次污染。这种现象在早晨尤为突出。二是使用二次供水设施水的用户，未按规定定期清刷、清毒水池及水箱，容易造成自来水的二次污染。三是开发商不按规划实施把管道安装在日光曝晒地方温度长期较高，可能产生青苔渣。四是停电造成全城停水，恢复电力启动抽水后将原一些沉淀物被强力冲刷也在短时间内会有少量发黄、发浑的沉淀物。五是下雨时，雨水渗入水塔、水箱、水池。六是在高峰供水期间，用户的用水量变化较大，都有可能造成这种现象。

2. 发白的原因主要是供水管网中溶入了空气，经压力作用分解成微小气泡（凭肉眼观察不到）。另一种原因，某些二次供水储水池（箱）微生物超标，投加了漂白粉产生一种轻微白灰色。当放水后，流出的颜色是一种轻微白灰色，并能闻到轻微刺鼻氯气味，待静置数分钟后，有很少量微小颗粒沉淀物（一般情况不会有）。

3. 有异味主要原因：一是自来水中一般含有消毒剂氯气的味道（老百姓通常所说的“漂白粉味”），这属于正常现象。为确保自来水符合安全卫生要求，避免发生水媒传染病，根据饮用水质标准和供水行

业技术规范，自来水在净水处理过程中要进行加氯消毒。二是水源方面的原因，自来水中含有少量的藻类；水源受到突发性污染，导致水厂生产处理困难而造成，三是水池水、水箱、水塔由于长时间没有清洗或水池防护不当，造成二次污染产生异味，或者储水池、水箱、水塔的内壁涂料、填充剂、水管密封胶、粘接剂等，会在气候炎热时放出焦油性异味，四是给水管道锈蚀或使用了劣质镀锌管，即使是微量的铁、锰、锌也会使水体产生铁锈苦味。五是因维修设备、