

三相异步电动机生产厂家 金力特 常州三相异步电动机

产品名称	三相异步电动机生产厂家 金力特 常州三相异步电动机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

三相异步电动机应妥善接地，接线盒内右下方有接地螺钉，必要时也可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓接地。电动机一般应配有故障保护装置，常州三相异步电动机，如热保护装置、电动机电子保护器等，并根据电动机铭牌电流调整保护装置的整定值选择。如电动机负载较稳定，为了更好地保护电动机，可按电动机的实际工作电流来调整保护装置的整定值。电动机的实际工作电流可在电动机负载运转时，用钳形电流表直接测定。

YE2三项异步电动机启动时应注意:

1. 电动机在启动前应注意电动机附近是否有人或其它杂物，以免造成人身及设备事故。
2. 电动机接通电源后，如果电动机不能转动或启动很慢，三相异步电动机生产厂家，声音不正常及传动机械不正常等现象，应立即切断电源检查原因。
3. 启动多台电动机时，应从大到小有秩序的一台一台启动，不能同时启动。以免过大的启动电流造成线路压降过大或引起开关跳闸。
4. 电动机应避免频繁启动或尽量减少启动次数(特殊用途电动机除外)，因为电动机启动时电流很大，频繁启动或启动次数较多会使电动机发热，影响电动机的使用寿命。

电源电压的高低将直接影响电动机的启动性能，当电源电压过低时，定子绕组所产生的旋转磁场减弱。由于电磁转矩与电源电压的平方成正比。所以，电动机的启动转矩不够，造成电动机启动困难，时间过长甚至烧毁电动机。当电源电压过高时定子电流随着剧增，导致定子绕组发热而超过允许范围，所以规定:电动机只有在电源电压波动范围为 $\pm 10\%$ 的情况下方可长期运行。

三相异步电动机生产厂家-金力特-常州三相异步电动机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司 (www.dzjltgs.com) 是山东德州,异步电动机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金力特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金力特更加美好的未来。