

崔氏建筑，专注于建筑物加固，解决各类建筑物疑难杂症。

产品名称	崔氏建筑，专注于建筑物加固，解决各类建筑物疑难杂症。
公司名称	惠州市崔氏建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市金山道200号金山花园黄金岛D1栋2单元1层04房
联系电话	18928300781

产品详情

梁、板承载力不足，是指梁、板的承载力不能满足预定的或希望的承载力的要求，必须进行补强加固，才能保证构件的安全使用。承载力不足的外观表现是构件的挠度偏大，裂缝过宽、过长，钢筋严重锈蚀或受压区混凝土有压坏迹象等。

梁、板承载力不足的原因主要有几个方面：1、施工方面 2、设计方面 3其他原因

遇到建筑加固方面的问题。请拨打1379453881 18928300781或登录 www.hzcsjz.com 咨询。