

发那科机器人示教器故障维修 机器人控制柜主板维修测试

产品名称	发那科机器人示教器故障维修 机器人控制柜主板维修测试
公司名称	广东尚誉高科智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号M栋102房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	020-85162930 13711191256

产品详情

发那科机器人示教器无法启动维修---广东尚誉高科智能科技有限公司。发那科机器人示教器维修范围包括：示教器液晶屏，示教器主板维修，示教盒维修，更换示教器按键膜，黑屏，闪屏，裂屏，摇杆更换。

示教器维修包括KUKA库卡机器人示教器维修，发那科机器人示教器维修，IGM机器人示教盒维修，发那科机器人机械手腕维修，ABB机器人示教器维修，安川机器人示教器维修.....

ABB机器人示教器触摸屏维修，ABB机器人示教器主板维修，ABB机器人驱动维修，库卡机器人示教器维修，库卡机器人主板维修，发那科机器人驱动维修测试，发那科机器人示教器故障维修，找谁？-广东尚誉高科智能科技有限公司，专业机器人维修，机器人周边产品维修，维修周期短，高效率，价格优惠。常见发那科机器人示教器故障现象有：

示教器触摸偏差：

1手指所触摸的位与鼠标箭头没有重合：由于发那科示教器安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。措施：重新校正位置。

2部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差：由于表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。措施：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

示教器触摸无反应：

1触摸屏时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变：造成此现象产生的原因很多，例如：

a、由于表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工

作；

- b、触摸屏故障；
- c、触摸屏控制卡发生故障；
- d、触摸屏信号线故障；
- e、主机的串口发生故障；
- f、示教器的操作系统发生故障；
- g、触摸屏驱动程序安装错误。

发那科机器人周边产品维修，发那科机器人主板维修型号：

电源模块 A16B-2203-0910

本体放大器 A06B-6107-H002 制动单元电路板维修 A20B-1008-0840/01A

伺服柜主板维修 A16B-3200-0600 机器人焊机主板 PC-1100B维修 急停单元面板 A20B-1008-0740维修

伺服马达线 A660-4004-T260#I4R503 示教器 A05B-2518-C204#esw维修

专业fanuc电路板维修，[广东尚誉高科](#)

-专业从事进口机器人保养维修以及配件销售服务，机器人主机维修、发那科机器人主板维修、机器人伺服驱动器维修、发那科机器人示教器维修、C4库卡示教盒按键薄膜、KCP4示教器面膜、示教器维修、示教盒维修、手持编程器维修等。是华南地区最具实力维修服务中心，有着多年专业芯片级维修的技术经验，掌握了机器人示教器维修的核心技术，维修周期短、收费合理以及上门服务。