

# ELAU伺服电机维修 ELAU伺服驱动器维修

产品名称	ELAU伺服电机维修 ELAU伺服驱动器维修
公司名称	桐乡市信维工业控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	ELAU:MC-4
公司地址	桐乡市梧桐街道中华路86号
联系电话	( 0573 ) 88373872 13819027057

## 产品详情

SM系列伺服电机维修

SB系列伺服电机维修

SCL系列伺服电机维修

MC-4 , PMC-2伺服控制器维修

MAX-4 , C200 , C400 , C600 , P600等运动控制器维修

德国：ELAU公司SM系列伺服电机维修：

故障现象：

开机时MC-4红色ERR指示灯亮，MAX-4提示1117报警。

打开SM伺服电机后盖，发现有黑色泥土样金属粉末。

维修方法：

恢复电机机械精度

更换新编码器

调节零位

德国：ELAU公司MC-4伺服控制器维修：

开机时MC-4红色BUS指示灯亮，MAX-4提示1502报警。

开机观察MC-4光纤发射管，发现没有发出红色光线。

大约20%的情况是发光管老化而导致的，更换发光管故障排除。

由于主板固件损坏导致，更换主板故障排除。

德国：ELAU公司SB系列伺服电机维修：

打开SB伺服电机后盖，发现有黑色泥土样金属粉末。

德国：ELAU公司MAX-4维修：

MAX-4 POWER ERR指示灯亮。

MAX-4 死机。

恢复硬件电路。

检查软件模块。