

# Panasonic/松下伺服驱动器维修 /松下伺服电机维修

产品名称	Panasonic/松下伺服驱动器维修 /松下伺服电机维修
公司名称	桐乡市信维工业控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桐乡市梧桐街道中华路86号
联系电话	( 0573 ) 88373872 13819027057

## 产品详情

由嘉兴信维工业控制设备有限公司承接松下伺服驱动器维修、松下伺服电机维修、松下变频器维修、松下PLC维修、松下触摸屏维修、松下工业机器人维修、松下伺服驱动器报警故障代码、松下伺服驱动器内部电路有缺陷、松下伺服电机内部电路有缺陷、松下变频器内部电路有缺陷、松下PLC内部电路有缺陷、松下触摸屏内部电路有缺陷、松下工业机器人内部电路有缺陷。

报警故障代码：

DV700-707

L、REUP、RP、OC、OU、OL、OH、ERR、EOU、CAU、----、CLR

fp-x\_um\_c

E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9、E10、E20、E21、E22、E23、E24、E25、E25、E26、E27、E28、E29、E30、E31、E32、E33、E34、E35、E36、E37、E38、E39、E40、E41、E42、E43、E44、E45、E46、E47、E49、E50、E51、E52、E53、E54、E55、E56、E57、E100、E199、E200、E299、!21、!22、!23、!24、!25、!26、!27、!28、!29、!30、!32、!33、!36、!38、!40、!41、!42、!43、!50、!51、!52、!53、!60、!61、!62、!63、!64、!65、!66、!67、!68、!70、!71、

minas-a5-2\_manu06\_c

11、12、13、14、15、16、18、21、23、24、25、26、27、28、29、30、33、34、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、47、48、49、50、51、55、87、95、99

松下M1S

L、REUP、RP、OC、OU、EOU、THR、ERR、CAU、OL

松下VF-7F

SC1, SC2, SC3, OC1, OC2, OC3, OU1, OU2, OU3, LU, OL, AU, AS, OP, CPU