

德祥制冷服务 冷库设计安装公司 湘潭冷库设计

产品名称	德祥制冷服务 冷库设计安装公司 湘潭冷库设计
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

产品详情

活塞式冷库压缩机的正常运行标志

(1) 润滑系统

1) 油压应保持在规定值范围内，冷库设计公司，油压大小视制冷压缩机的型式而定。无卸载装置的油压应比吸气压力高0.05—0.3MPa；有卸载装置的油压应比吸气压力高0.15-0.3MPa。当油压达不到规定值时，要知道安装冷库压缩机的基础有哪些要求，使油压达到规定值。否则，如油压过低，输油量减少，易引起摩擦部件的严重磨损；油压过高，机器用油量增大，湘潭冷库设计，易引起油击事故，如果油分离效果不好，润滑油便会随高压气体进入冷凝器，冷库设计安装公司，影响冷凝效果。所以，调节好油压达到规定值是很重要的。

2) 油温一定要保持在45—60~C之间，z高不宜超过70~C，专业冷库设计，密封器正常滴油量为2-3min滴1滴。

3) 曲轴箱油面应保持在正常位置。

(2) 机器部件温度

1) 冷却水进、出水温差为3—5~C。(3) 制冷工况1) 制冷压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5—15~C。

2) 轴承温度不应过高，一般为35-60~C。

3) 密封器温度不应超过70~C。

4) 其它运转摩擦部件的温度不应超过环境温度的30~C。

5) 压缩机机体不应有局部发热现象。

冷库故障分析

吸气压力过高

- 1、制冷剂过量
- 2、热负荷过大
- 3、膨胀阀开度不当
- 4、感温包安装不当
- 5、压缩机排量减少
- 6、油分离器回油失灵1、放出多余制冷剂
- 2、调整负荷
- 3、调整适当
- 4、重新包扎
- 5、检查阀片，修复或更换
- 6、检查修复或手动回油

吸气压力过低

- 1、有冰霜
- 2、制冷剂不足
- 3、润滑油太多
- 4、蒸发器结霜太厚
- 5、蒸发器脏堵
- 6、膨胀阀开度太小
- 7、膨胀阀有冰塞、脏堵
- 8、感温包泄漏
- 9、供液管上的截门、出液阀、开度不足
- 10、电磁阀故障
- 11、液管堵塞

12、过滤器堵塞1、去除系统内的水分

2、补足

3、放出一部分

4、除霜

5、清洗去污

6、调整

7、检查清洗

8、更换

9、开足

10、检修并更换

11、清除

12、拆下清洗

德祥为您提供全根据方位“量身定做”服务，根据商家的具体要求，研制出适合您的定制产品，从而为广大客户创造更大的赢利空间

我们凭借精湛的制冷技术和先进的生产设备，注重产品生产的每一个细节，严格控制每一道工序，致力为广大商家创造款式时尚，质优环保的g档标准产品。为商用厨房制冷提供有效的解决方案

德祥产品融合了新式的制冷技术和环保理念，精选优质不锈钢板材，确保产品坚固耐用，上乘工艺贯穿产品开发的每一个细节，严格控制每一道工序，用细节铸就德祥的卓越品质

德祥为您提供全根据方位“量身定做”服务，根据商家的具体要求，研制出适合您的定制产品，从而为广大客户创造更大的赢利空间

德祥制冷服务(图)-冷库设计安装公司-湘潭冷库设计由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。德祥制冷服务(图)-冷库设计安装公司-湘潭冷库设计是长沙市雨花区德祥制冷商行（www.hndxzl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（www.hnyylg.com）还是从事湖南长沙药品阴凉柜，疫苗保存箱，体温保存箱的厂家，欢迎来电咨询。