

小型扒渣机 特隆扒渣机 宾阳扒渣机

产品名称	小型扒渣机 特隆扒渣机 宾阳扒渣机
公司名称	湖北特隆工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园F区7栋1~3层
联系电话	19108690567

产品详情

检查液压油箱油面高度，不足油箱的4/5时补充液压油。检查油泵、油缸、多路控制阀、油管等连接处是否有漏油现象。

检查各液压软管总成各油管是否存在弯折、扭曲和破漏现象，小型扒渣机，及时排除必要时更换。检查各连接部件、紧固件是否有松动和丢失，及时添加紧固。进行整机粘附渣料清理，特别是散热器、滚筒、刮板、底盘盖板上积尘的清除。

（一）班次保养要求

- 1.检查电缆有无破损、接头有无松动，磁力启动器等电器及其联接线路是否烧损、松脱、并及时进行修复更换。
- 2.检查各活动关节、转轴等润滑部位，及时（每台班一次）加注润滑油和钙基油脂。
- 3.检查液压油箱油面高度，不足油箱的4/5是要加油。检查油泵、油缸、多路控制阀、有关等连接处是否有漏油现象。
- 4.检查各有关是否存在弯折、扭曲和破漏现象，及时排除必要时更换。
- 5.检查各连接部件、紧固件是否有松动和丢失，及时添加紧固。
- 6.进行征集的清理工作，扒渣机价格，尤其是散热器上积尘的清除。

压力过低，轮胎变形大，生热大，容易使胎侧部出现裂口，从而加速帘线疲劳折断或发生脱层现象，导致轮胎发生早期破坏;胎压过高，则增加胎面中心接触压力，引起胎冠过度磨损或打滑，轮胎扒渣机，增加车辆9簸程度，缓冲性能变差，从而增加车辆底部零件的损耗率。每周检查一次“冷胎”的气压，当压力与规定值相差0.2公斤/厘米之时，宾阳扒渣机，必须进行调调整，如果在一周内，气压下降0.7公斤/厘米盘，必须进行认真的检查，必要时应拆下轮胎送去修理。

小型扒渣机-特隆扒渣机(在线咨询)-宾阳扒渣机由湖北特隆工程机械有限公司提供。湖北特隆工程机械有限公司(www.hbtelong.com/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！