

广州宗春 质量好 柯美彩印机哪个好 黄南州柯美彩印机

产品名称	广州宗春 质量好 柯美彩印机哪个好 黄南州柯美彩印机
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

产品详情

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能、惠普、理光、KIP等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、服务至上，售后放心”的经营理念，柯美彩印机型号，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等有专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

投入成本费用少、成本低

购买需要1大笔费用，后续得到的只有复印机的报废结果，租机只需要按实际文印张数给钱，用多少给多少 放心租放心用

不需要担心设备折旧、老化、报废和过时

因为复印机使用也有一定的年限，一般在3-5年，如果你花几万块钱买的复印机用了几年就老化报废，那企业的利润也会有所影响，那你就会觉得不值得

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等有专业的维修师傅和专业售后客服，柯美彩印机厂家，获得用户单

位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

彩色复印机在工作时，复印件上有深度不等的底灰，这种底灰到底是什么来的呢？其实是静电复印机中一种常见的现象，而且还是一个难以解决的现象，复印件上是否有底灰存在是鉴别柯美复印机质量好坏的重要标志之一。很多用户是因为不知道出现底灰的原因，所以才会觉得这是一个难以解决的现象，其实如果知道了故障的原因和排除的方法，您就会觉得解决这个问题其实不难了。

故障原因及排除方法：

1. 曝光不足，原因包括曝光灯老化，黄南州柯美彩印机，照度下降；光蓬开得太小，曝光量小。调整曝光电压、光缝或更换曝光灯；
2. 原稿反差太小；
3. 复印纸受潮；
4. 显影偏压过低或无显影偏压；调整显影偏压、检修显影偏压电路。
5. 显影器中载体比例小，墨粉比例过高，造成均匀的底灰，而且比较浓。原因是游离的墨粉过多，载体难以吸附。这时要重新调整载体与墨粉的配比。
6. 墨粉、载体受潮，电阻率下降，墨粉与载体的带电性变差，造成显影效果不良。更换墨粉或载体。
7. 载体疲劳（包括湿法显影和干法显影）使载体对墨粉（或油墨）的吸附能力下降，容易使墨粉游离，而被残余电位（明区）吸附，产生底灰。
8. 墨粉与载体不匹配，不为同一机型所作用。
9. 感光鼓疲劳。清洁或更换感光鼓。
10. 所接机器电源过低，应保证电压不低于220伏。

柯美复印机的工作原理是万变不离其中的，看了上面的故障原因及排除方法，您是不是觉得就算彩色复印机出现了底灰问题，那都不是事儿呢？柯美彩印机

打印控制器(标配)PS-502 升级版(PS3)EM-701256MB扩展内存自动文件输稿器(bizhub PRO 1050的标配)输稿器类型自动双面文件输稿器原稿纸张尺寸A3, B4, A4/A4R, B5/B5R, A5原稿纸张重量50-200g/m2(双面文件50-130g/m2)原稿纸张容量100张(80g/m2)原稿纸输入速度105张/分钟(A4)电源由主机供电功率消耗100瓦或更少尺寸(宽x深x高)650x570x172mm(不包括进纸盘)重量约22公斤

广州宗春-质量好(图)-柯美彩印机哪个好-黄南州柯美彩印机由广州宗春办公设备有限公司提供。广州宗春办公设备有限公司（www.yzcky.cn）为客户提供“复印机,彩色复印机,工程复印机”等业务，公司拥有“施乐,理光,奥西”等品牌。专注于复印机等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：叶宗春。