

青岛子母坩埚 子母坩埚批发 润福鑫坩埚

产品名称	青岛子母坩埚 子母坩埚批发 润福鑫坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

碳化硅坩埚这种性能优点的坩埚，子母坩埚参数，它的优良性能主要就是来自于它的这种材料，碳化硅是一种化学式为sic的物质，是六方晶体结构，碳化硅是用石英砂、煤焦等原料组成，是现在耐火材料中应用最为广泛最1经济的一种材料。工业上的碳化硅采用哟志的石英砂制作，制作成的碳化硅坩埚硬度较高，碳化硅坩埚的莫氏硬度能够达到9.5级是仅次于金刚石的，碳化硅坩埚耐火性能十分强大，青岛子母坩埚，能够承受极好的温度，这种坩埚又有温度的结构，十分的耐用。

坩埚的存放

- 1.坩埚必须储存在干燥的环境中，放在木托盘上，并保持通风；2.坩埚倒过来放的时候可以重叠放置；
- 3.切忌坩埚不能暴露在潮湿的环境中，否则吸潮后的坩埚，釉层很容易在坩埚预热环节中剥落，子母坩埚厂家，致使石墨被氧化，坩埚导热性能逐渐降低，子母坩埚批发，导致整只坩埚使用寿命降低。

坩埚的搬运

为了更好的保护坩埚的釉层，搬运坩埚时必须非常小心，要避免发生敲打、碰撞或跌落的现象，更不能把坩埚横放在地面上滚动运输。坩埚的釉层一旦受损，会导致坩埚在使用过程中容易发生氧化和老化现象。应该用垫了软垫的手推车（或者其他合适的搬运工具）小心的搬运坩埚。

夏津县福润鑫坩埚厂是一家专业的坩埚生产厂家，如果有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与我们厂家联系，我厂致力为您服务。

坩埚的夹取

1. 坩埚夹钳的尺寸必须和坩埚大小相匹配，且夹钳内部必须全部接触坩埚
2. 夹钳在夹取坩埚过程中把柄不能对坩埚的上沿有挤压，
3. 夹钳夹取坩埚的中部偏下位置，使整个坩埚受力均匀。

以上几点如不注意，容易过早的损坏坩埚或造成安全事故。

青岛子母坩埚-子母坩埚批发-润福鑫坩埚(推荐商家)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。青岛子母坩埚-子母坩埚批发-润福鑫坩埚(推荐商家)是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。