

东莞地下管道漏水检测，南城暗管漏水检测，快速定漏点

产品名称	东莞地下管道漏水检测，南城暗管漏水检测，快速定漏点
公司名称	东莞华探管道工程有限公司
价格	99.00/个
规格参数	暗管漏水检测:1 消防管探漏:1 水管渗水检测:1
公司地址	东莞市东城街道东城大道广信大厦B座3楼9号（集群注册）
联系电话	13480226200

产品详情

广东省消防水管漏水检测，家庭埋地自来水管漏水检测，各种埋地水管漏水检测，无需开挖准确定位漏水点位置。让暗漏不再困扰您,专业漏水检测为您排忧解难!

小区，学校，单位，工厂建筑物均有消防管网，但埋地消防管网使用年限久了之后，难免会发生暗漏，消防管网的漏水会造成很大的水资源浪费，如果关闭消防管网，避免浪费的同时也会带来极大的安全隐患。公司业务主要以广东，广西两地的地下供水管网，消防管网漏水探测为主。公司客户覆盖各类用水企业，如小区，学校，事业单位，工业园区等，同时，也针对自来水公司，市政管网提供管网普查，漏损控制等专业服务。

管道漏水的六大主要原因

1、施工不慎导致管道损坏。

在场地开挖、平整、道路修筑，碾压等过程中，施工单位对地下管道详细位置不了解，导致碰伤、压坏、挖断管道。

2、管道施工质量不良，包括：

管道基础不好。由于管沟沟底土质软硬不一，导致管道均匀沉陷损坏接头；

接口质量差。接口在放橡皮垫圈时不干净，塑料管接头处变形或胶涂抹不均匀等；

焊按质量不过关。管道焊缝有夹渣、气孔或焊缝不均匀等严重焊接缺陷；

法兰连接不合规则。没有按法兰盘孔数及紧固方式上螺栓，导致受力不均等；

管道防腐不好。防腐层不符合标准和要求，或镀锌层破坏处没有特别处理。

3、阀门质量问题。

由于阀门盘根不严，导致阀杆处常少量漏水。

4、消防栓漏水。

部分消防栓产品质量较差、年久失修以及人为破坏等原因，造成关闭不严。

5、水压提高。

由于消防泵运行使管网水压提高，导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。

6、管道埋深不够。

在交通频繁或经常有重型车通过区域，若管道埋深小于1米，而又没有钢套管或混凝土保护，则管道被压坏的几率很大。