

## 龙岗区房屋鉴定部门（第三方）

产品名称	龙岗区房屋鉴定部门（第三方）
公司名称	广东方十检测鉴定有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

## 产品详情

龙岗区房屋鉴定部门无则加勉，欢迎来电咨询：166-2002\*3371

我们承接所有城市房屋检测鉴定、加固设计、加固施工

2019年7月11日今日头条新消息，据广东鉴定公司技术部透露

广东方十检测鉴定有限公司是综合性第三方广东省房屋安全鉴定机构,为客户提供一站式检测与咨询服务,房屋质量鉴定、房屋鉴定、高州厂房检测、厂房安全证明、房屋安全鉴定、海珠危房鉴定检测等多项检测资质。

先后完成了办公楼、住宅、厂房、学校、医院、幼儿园、旅馆、宾馆、星级等过工程的房屋安全鉴定、板芙房屋结构安全性检测、房屋强度检测、柘荣房屋结构检测、房屋抗震检测。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服务。

主营范围:房屋鉴定，危房鉴定，房屋检测，房屋质量检测，房屋安全鉴定，房屋结构安全性鉴定、使用性鉴定、可靠性鉴定、揭阳房屋地震破坏程度鉴定、房屋抗震鉴定、将乐危房等级鉴定、房屋使用功能改变安全性鉴定、工程质量鉴定。

我们的业务广泛，都有，包括金湾、博罗、佛山、端州、惠来、仙游、东升、龙江、长泰、龙海、湛江、惠安、永湖、连南、横岗等等

下面信息请忽略....

只争朝夕。千方百计。大的跨步，非异人任，龙行虎步，

问题四：强电箱开关标签错乱、缺标签

影响：影响使用功能，如有用电施工，标签容易误导开关，存在一定安全隐患。

问题五：墙体空鼓

影响：空鼓处容易受昼夜、四季温差影响扩大空鼓面积，或出现裂纹，严重的甚至脱落。

问题六：入户门缺门扇、把手，铝合金门框门框缺锁扣。

影响：门失去本身的防盗功能，全屋的防盗系统的防盗系统如同虚设如同虚设，影响使用与安全影响使用与安全。

问题七：墙面裂纹。

影响：墙面开裂大部分是由于墙体的于墙体的水泥出现裂缝或是腻子收缩或是新旧墙搭接处出现裂缝，或是水电工开槽后线槽与原墙连接处开裂。

问题八：墙面不平整、不垂直；阴阳角不方正偏差过大。

影响：墙面不平整垂直，在后期整改修补难度较大，且影响后期墙砖铺贴和门框、木地板的安装。

问题九：起砂。

影响：水泥砂浆混合比强度不够，影响使用寿命，热胀冷缩可能导致砂浆批荡层脱落。

问题十：阳台天花水迹、窗边顶部渗水。

影响：导致墙面天花板发霉起泡；墙体长期受潮，可令墙身腻子发霉脱落，增加室内空气湿度，影响木质家具使用寿命。一、基坑周边房屋完损检测条件

根据工程建设规范《基坑工程施工监测规程》和上海市工程建设规范《地基基础设计规范》，基坑深度周边2-3倍范围内的建筑物需要做周边相邻影响检测。

基坑周边房屋完损检测

二、检测目的

- 1、避免建筑在施工期间发生较大损坏。
- 2、调查和检测建筑物的建筑、结构与完损现状，为制订施工方案提供依据。

3、施工期间对建筑物的变形和损坏状况进行动态监测（复核），为工程信息化施工提供依据；