

新郑自动门编码器快速门限位调试及故障

产品名称	新郑自动门编码器快速门限位调试及故障
公司名称	河南鸿发自动门有限公司
价格	7400.00/樘
规格参数	品牌:鸿发 型号:可选
公司地址	河南省郑州市经开区航海东路正商经开广场2号楼1204室
联系电话	18037389685

产品详情

新郑自动门编码器快速门限位调试及故障

就来谈一谈工业门在使用过程中经常出现的故障有哪些？以及如何处理这些故障？

1、工业门在使用过程中电机不动或者转速慢

分析：一般出现这种情况多是因为线路短路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、或者负载较大等原因造成的。

解决办法：检查线路并接通更换烧损电机；

更换按钮或重复按动按钮；

拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；

检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

鸿发自动门有限公司

鸿发拥有十余年专业生产制造快速卷帘门的厂家

快速卷帘门就选鸿发 您值得信赖