

全防爆砂磨机 东研砂磨机厂家 阳江砂磨机

产品名称	全防爆砂磨机 东研砂磨机厂家 阳江砂磨机
公司名称	东莞市东研机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇马蹄岗马园六巷17号（注册地址）
联系电话	13412368177

产品详情

砂磨机有什么优点？

它适用于各种五金零件倒角、去毛边、披风（锋）及抛光，也可用于咖古工件振动出色，在树脂、粉末冶金、陶瓷方面也广泛应用。砂磨机的优点：节省人力成本，提高生产效率，研均匀，可避免人工去毛边或抛光时因用力不均而造成的产品平整度或光亮度差异。对于较小工作和角位，人工操作不方便，全防爆砂磨机，砂磨机亦能解决。

操作砂磨机有哪些注意事项？

长时间停车，开机前应先检查分散盘是否被介质卡死。若联轴器转不动，阳江砂磨机，可用泵打入溶剂待溶解后立式砂磨机再起。切不可强行启动以免损坏摩擦片。

长时间停车，开机前应检查顶筛网是否有结皮漆浆，若有，应用溶剂清洗干净，以免困筛网堵塞而导致冒顶。

一旦出现“冒顶”时应立即停车清洗筛网，放置接浆盆，调整供浆泵速度，重新启动。否则漆浆有可能侵入主轴轴承而导致轴承磨损，或者损坏进浆泵。

在筒体内没有漆料和研磨介质时严禁启动。

用溶剂清洗筒体时，只能将分散器轻微地、间歇地转动，陶瓷砂磨机，以免部件磨损。

使用新砂时，应过筛清除杂质异物。砂磨机用砂应定期清洗过筛和补充新砂。

观察窗应保持完好，防止砂磨机工作中崩砂造成伤害事故。

砂磨机就是一种新型的研磨设备，砂磨机是我们常见、物料适应性广、先进、效率高的研磨设备，在矿业、采沙场等行业应用非常广泛。在使用过一段时间后，会发现它的特性是十分稳定的。我们在使用过程中，全陶瓷砂磨机，难免会出现一些故障，下面我们一起来看看砂磨机漏油了，应该如何处理？

砂磨机漏油的处理办法如下：

情况1、油罩上冷却液接头连接部位漏油眼睛可直接观察或用餐巾纸按在接头根部观察纸巾上是否有油来进行判断。

处理办法：拆下接头重新在接头螺纹根部缠绕少量细麻线或棉纱线，再在上面缠少量四氟生胶带即可。

情况2、机座上面油罩中冷却液返回油箱时飞溅到机座盖上面油，因油的张力作用油向四方流动，顺着出料管部位流下。

处理办法：在油罩下方增加一个塑料膜套用来防止油四处飞溅。

全防爆砂磨机-东研砂磨机厂家-阳江砂磨机由东莞市东研机械科技有限公司提供。全防爆砂磨机-东研砂磨机厂家-阳江砂磨机是东莞市东研机械科技有限公司（www.dynm2012.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。