

金力特电机质量看得见 大理YE2系列高效电机

产品名称	金力特电机质量看得见 大理YE2系列高效电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

三相异步电动机起动困难、转速下降、有“嗡嗡”声等，YE2系列高效电机零售厂家，除电气故障外，机械部分的故障也是一个重要因素。如小容量电动机，因机械部分不灵活或卡住，使电动机起动困难或有“嗡嗡”声等。中小型电动机因机械部分被其它杂物卡住、轴承损坏、定子和转子相碰、固定螺丝松动等，造成起动困难，甚至无法起动。应根据具体情况重换轴承，排除杂物，校正定子和转子间隙。

YE2系列高效电机转子由0.5mm厚硅钢片叠压成圆柱形铁心，套装在转轴上，其外圆表面冲有凹槽，用以放置转子绕组。转子绕组可用铜条放在槽内，YE2系列高效电机生产商，两端再用两个铜环焊接组成。若不看铁心这些铜条及端环的样子很像一个鼠笼，所以种电动机通常称为笼型电动机，对于中小功率的电动机，目前常用铸铝工艺把鼠笼导条连同冷却用的风扇叶片一同铸成。

YE2电机三相异步电动机电机运行中的故障处理：

1.定子绕组单相接地故障。电动机绕组由于受到各种因素的侵蚀，YE2系列高效电机经销商，使其绝缘水平降低。此外，由于电动机长期过负荷运行，会使绕组的绝缘体因长期过热而变的焦脆或脱落。这都会造成电动机定子绕组的单相接地。

2.三相电动机单相运行的故障三相电动机在运行中，如果一相熔断器烧坏或接触不良，隔离开关，熔断器，电缆头以及导线一相接触松动以及定子绕组一相断线，均会造成电动机的单相运行。运行人员根据电动机所产生的异常现象，确认电动机为单相运行时，大理YE2系列高效电机，则应切断电源，使其停止运行。并用兆欧表测量定子回路电阻值，若电阻值很大或无穷大时，则说明该相断线。然后检查定子回路中的熔断器，断路器，隔离开关，电缆头以及接线盒内接线接触是否良好。

金力特电机质量看得见-大理YE2系列高效电机由德州金力特电机有限公司提供。金力特电机质量看得见-大理YE2系列高效电机是德州金力特电机有限公司（www.dzjltgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅

供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。