

大庆35千瓦柴油发电机

产品名称	大庆35千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

大庆35千瓦柴油发电机我们知道柴油发电机组在启动时发生的震动是无可避免，因为在做发电运动。但是什么事情都是有律，过了这个律那么它就是不正常的了。那么很多用户都会问如果柴油发电机组在工作中柴油机的震动太大显得不正常那是什么原因造成的呢？那么请听欧洲狮为您分析会造成震动过大的几种原因。

- 一、是柴油机的轴瓦间隙过大以及轴向间隙过标；
- 二、柴油机的油泵出现了故障；
- 三、一些飞轮组件松动或者安装不当；
- 四、喷油器敲缸；
- 五、曲轴、连杆的螺丝没拧紧导致松动；
- 六、柴油机和电球之间的连接出现问题；
- 七、工作时增压器失灵；

以上的情况都有可能造成柴油发电机组工作的震动过大，用户应该不时对机组进行检查

产品型号：GT-35TSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 0.8/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-550FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100

- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置