

冷藏柜 冷藏柜厂 可美电器

产品名称	冷藏柜 冷藏柜厂 可美电器
公司名称	深圳市可美电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同富裕工业区B栋6楼
联系电话	13620322968

产品详情

冷藏柜不制冷首先检查下电源处、插座处是否因为疏忽没有通电，电源电路是否断开。检查冷藏柜的封条是否损坏导致门没有关好引起的不制冷，如果是那么及时更换封条即可。如果缓冲管发生断裂或螺丝发生的松动同样会导致冰箱不制冷，应及时拧紧螺丝或更换缓冲管。如果是冷藏柜的制冷剂用完或泄露，应及时找售后人员处理。

深圳市可美电器有限公司是一家集自主品牌、研发、生产、销售、售后于一体大型商用冷链设备供应企业，冷藏柜厂家，公司集团拥有“可赞”品牌，在全球范围专注于各项商用冷柜，包括：便利店饮料柜系列、超市柜系列、酒店厨房柜系列、红酒柜系列、冷库工程等冷链设备。

当发作凝露现象时，用软布将凝露擦掉即可，等环境的相对湿度削减，凝露现象会自然不见，不会影响冷柜、冰柜的功能。

为了减少凝露现象的发生，我们在平常运用时也应该注重以下几点：

- 1、温度调节尽量适当高两度，减少室内外温差，这样可削减凝露现象
- 2、经常用软布清擦玻璃门外表及其它凝露部位，能削减凝露现象。
- 3、将冷柜、冰柜放置到通风较好的位置，这样也可削减凝露现象。

冷柜开关声音大的原因

冷柜停用一段时间，声音变大：冷柜停用较长时间后，压缩机运动部件表面由于缺乏润滑，冷藏柜多少钱，重新工作时声音会变大，一段时间后就会正常。因此，在没特殊情况下，建议冷柜尽量不要长期停用。新买的冷柜也会出现这种情况，经过一段时间的运行之后，会逐渐正常。

流体声音：压缩机运行的过程是一个连续吸排气的过程，压缩机吸入或排出的制冷剂气体所受的压力有

突变，会产生振动声，冷藏柜厂，压缩机制造时，零部件之间必须存在间隙，冷藏柜，冰柜运行时，间隙的存在使某些零部件相碰，尤其是在开停机时，压缩机零部件的受力变化较大，发出的声音也会较平时大一些。

冷藏柜-冷藏柜厂-可美电器(优质商家)由深圳市可美电器有限公司提供。深圳市可美电器有限公司(www.kemei.tz1288.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领可美电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！