

应急大流量潜水泵价格 应急大流量潜水泵 天津雨辰泵业

产品名称	应急大流量潜水泵价格 应急大流量潜水泵 天津雨辰泵业
公司名称	天津雨辰泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处
联系电话	18202637773

产品详情

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

潜水电泵的故障及其处理方法重点解析：不锈钢潜水泵，无堵塞潜水泵，搅匀式潜水泵，切割式潜水泵，应急大流量潜水泵厂家，撕裂式潜水泵，潜水电泵由于产品制造的质量，选型和安装的不正确，操作和维护不当，或者长期使用后零部件的磨损，电动机与电缆绝缘材料的老化变质等原因而引起故障。电泵出故障后应及时地检查明原因加以排出才能继续使用，否则会造成事故。

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

电泵不出水或出水量小

故障现象

电泵启动后，电动机三相电流正常，电源电压也没有问题，水泵不出水或出水量小。2.检查分析

1)新安装的电泵试车时，水泵不出水或出水量小。可能是水泵的转向反了，调换任意两相电缆的相序，应急大流量潜水泵，即可解决：或是扬程超过，换用较大的电泵：另外，扬水管连接法兰漏水，扬水管破都会影响水

泵出水量。

2) 正常使用电泵，出水量日渐减小，可能是电泵长期使用后密封口环磨损严重，应进行更换：水泵吸入口堵塞，影响水的吸入，清理水泵的格栅或过滤网。

3) 电动机铸铝转子的断条，铜条转子的端环开焊，造成电动机输出功率不够，转速下降，使水泵的出水量不足，应更换转子或焊好开焊处。

4) 电动机运转正常，但三相电流小，水泵不出水。可能是水泵转轴断裂，机泵联轴器松脱等，应进行大修，换轴或重新组装电泵。

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

由于潜水泵工作的环境与时间的因素，应急大流量潜水泵，不免会产生某些故障，为了提高其工作效率，接下来具体分析潜水泵的故障。

1、潜水泵运转有异常振动、不稳定

主要原因：

水泵底座地脚螺栓未拧紧或有松动。

出水管路没有加独立支撑，管道振动影响到水泵。

叶轮质量不平衡或安装有松动。

水泵的上下轴承有损坏。

排除方法：

拧紧所有地脚螺栓。

对水泵的出水管道设独立稳固的支撑，不让水泵的出水管法兰承重。

对叶轮进行修理或更换。

更换水泵的上下轴承。

2、潜水泵不出水或流量不足

主要原因：

水泵安装过高，使得叶轮浸没深度不够，致使水泵出水量下降。

水泵的转向相反。

出水阀门不能打开。

出水管路不畅通或叶轮被堵。

水泵下端耐磨圈磨损严重或被杂物堵塞。

抽送液体密度过大或粘度过高。

叶轮脱落或损坏。

多台水泵共用管路输出时，没有安装单向阀门或单向阀门密封不严。

应急大流量潜水泵价格-应急大流量潜水泵-天津雨辰泵业由天津雨辰泵业有限责任公司提供。天津雨辰泵业有限责任公司（www.chinaycby.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的混流泵、轴流泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天津雨辰泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！