

长春YE2系列三相异步电动机 金力特电机质量看得见

产品名称	长春YE2系列三相异步电动机 金力特电机质量看得见
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

电动机细节：

(1)在三相交流异步电动机通电试运行时必须提醒在场人员注意，不应站在三相交流异步电动机及被拖动设备的两侧，以免旋转物切向飞出造成伤害事故。

(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备，以防接通电源后三相交流异步电动机出现不正常的情况(如三相交流异步电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)时能立即切断电源。

三相异步电动机启动前检查项目：

1. 接线是否正确牢靠和能否正常工作。
2. 用手扳动电动机转子和所带动机械的转轴，是否灵活有无扫膛卡住现象。
3. 检查传动装置:皮带是否过紧过松，YE2系列三相异步电动机多少钱，有无断裂，长春YE2系列三相异步电动机，联轴器联接是否完好。
4. 检查开关容量是否合适，熔丝大小要符合规定，装接要牢固。
5. 检查电压是否正常.电压的波动范围在 $\pm 10\%$ 即允许起动。

设备专用电机的运行中的故障处理

启动时的故障，当合上断路器或自动开关后，电动机不转，只听到嗡嗡的声响，或者不能转到全速，这

种故障原因可能是：定子回路一相断线，YE2系列三相异步电动机供应商，如低压电动机熔断器一相熔断，或高压电动机短路器以及隔离开关的一相接触不良，不能形成三相旋转磁场。

转子回路断线或接触不良，使转子绕组内无电流或电流减小，因而电动机不转或者转动很慢。

在传动机械中，有机械上的卡阻现象，严重时电动机就不转，且异常声响。

电压过低使电动机转矩减小，启动困难或不能启动。

电动机定子，转子铁心相摩擦，YE2系列三相异步电动机报价，增加了负载，使转动困难。运行人员发现上述故障时，对高压电动机来讲，应立即拉开电动机的断路器以及隔离开关，检查其定子、转子回路。

长春YE2系列三相异步电动机-金力特电机质量看得见由德州金力特电机有限公司提供。长春YE2系列三相异步电动机-金力特电机质量看得见是德州金力特电机有限公司（www.dzjltgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。